


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESTADO ATUAL DA INTERVENÇÃO — AMPLIAÇÃO DE COZINHA


Escola Municipal Conceição Almeida e Silva — Pedras de Maria da Cruz/MG

O presente relatório fotográfico tem por objetivo registrar as condições atuais da área objeto da intervenção de ampliação da cozinha escolar, previamente ao início da execução dos serviços constantes na Planilha de Serviços As imagens evidenciam o estado de conservação das instalações existentes, servindo de subsídio para a fiscalização e para a comprovação das condições de partida da obra.


<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Remoção do Piso e Demolição Parede</td>
</tr>
<tr>
<td>
Remoção de Bancadas e Peitoril para reaproveitamento</td>
<td>
Remoção de Esquadria</td>
</tr>
</table>



Retirada de bacanda com reaproveitamento




Esquadria, será mantida no mesmo local



Parede a ser Demolida



Demolição de Revestimento
Retirada de Bancada com reaproveitamento
Demolição de Piso cerâmico

	 Prateleiras serão reaproveitadas e relocadas
	 Remoção de Tanque e casa de Gás

Adriana de Souza Pimentel

Engenheira Civil – CREA/MG N°

Responsável Técnico