

Relatório de Vistoria



Vistoria Nº 093/2026



VISTO

Anderson Antônio da Silva
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil

Data e horário da vistoria:

Data: 19/03/2026

Horário: 14:20 horas

1) Classificação da vistoria:
Logradouro(Via Pública)

2) Protocolo de solicitação:
Nº 260310.04.093

3) Solicitante:
POPULARES

4) Endereço do Local da vistoria:
Estrada dos Ipês , Bemposta

5) Telefone:

6) Cidade: Três Rios/RJ

7) Relatório: Atendendo à solicitação de vistoria, a Equipe da Defesa Civil compareceu ao local e constatou que parte do assoalho da ponte foi danificada, falta de guarda corpo, partes soltas, impedindo a passagem de veículos de médio e grande porte; dificultando a transposição por transeuntes que necessitam da mesma por conta do risco de acidentes e queda. A referida ponte é ligação com edificações residenciais próximas, o que potencializa os impactos à população local. Interdição da mesma.

8) Medidas Imediatas Recomendadas: Interdição completa com barreiras físicas; Sinalização ostensiva no local; Comunicar à população local.

9) Encaminhamentos:

. À Secretaria de Obras, para ciência e adoção de medidas necessárias

9) Destino: Recebi uma via do presente documento em ____/____/____ e estou ciente do seu conteúdo. Assinatura: _____



Responsável pela vistoria

Ericson Mesquita Galdino
Coordenador de Proteção e
Defesa Civil