RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 06 SALAS PADRÃO FNDE SÃO BENTO CAROLINA – MA

Data da visita: 28/07/2025

Objeto: Unidade Escolar região do São bento

I.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa mostrar através de registros fotográficos o atual estado físico de Unidade Escolar localizada na região do São Bento, no município de Carolina – MA.

As informações aqui prestadas foram coletadas com a realização de vistorias in loco, buscando captar material fotográfico das condições físicas da Unidade Escolar. Os registros podem ser visualizados em "anexos”.

II. ANEXOS



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar



Unidade Escolar

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vistoria é realizada para captação de material fotográfico e análise das condições físicas reais de uma edificação e o estado de conservação do imóvel.

Esse tipo de vistoria é fundamental para garantir que as edificações estejam seguras, confortáveis e de acordo com as normas de construção e segurança vigentes.

Atenciosamente,

ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188

Assinado de forma digital por ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO:04247037188
Dados: 2025.07.28 15:31:54 -03'00'

ROBERSSON YURI GUIMARÃES DE CASTRO RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA nº 2413421351