

1. OBJETO

Contratação de TESTE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO conforme descrição abaixo

2. ESCOPO DA CONTRATAÇÃO E QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO CMB	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
01	S10387	TESTE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO EM BASTÕES DE RESGATE/SALVAMENTO CONFORME ESPEC. TÉCNICA 1272E/2022	UN	09
02	S00237	TESTE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO EM LUVAS DE BORRACHA CONFORME ESPEC. TÉCNICA 171E/14	PR	112

3. NOTAS

- a) Os testes devem ser realizados em laboratório de instituição oficial ou que tenha sido previamente aprovado pela CMB.
- b) Os envios para os testes serão realizados em 2 (dois) lotes, conforme item 4, de forma a manter parte do material em uso na CMB.
- c) As despesas relacionadas ao transporte do objeto licitado ficarão cargo da CONTRATADA.

4. CRONOGRAMA

ITEM	CÓDIGO CMB	DESCRIÇÃO	UNIDADE	LOTE 1	LOTE 2
01	S10387	TESTE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO EM BASTÕES DE RESGATE/SALVAMENTO CONFORME ESPEC. TÉCNICA 1272E/2022	UN	04	05
02	S00237	TESTE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO EM LUVAS DE BORRACHA CONFORME ESPEC. TÉCNICA 171E/14	PR	56	56

5. VIGÊNCIA

A vigência da contratação será de 6 meses.

6. PRAZOS

Prazo de execução: 60 dias consecutivos após Assinatura do instrumento contratual

Prazo de reposição: 30 dias consecutivos

Prazo de aceitação definitiva: 10 dias uteis

Prazo de pagamento: Trinta dias após apresentação da nota fiscal

7. LOCAL DE RETIRADA/ENTREGA DOS MATERIAIS:

SECAO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO – SEMAT

Rua René Bittencourt, 371 – Distrito Industrial de Santa Cruz – Rio de Janeiro (RJ)

Horario: das 8h às 17h

8 . REGIME DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Empreitada Por Preço Unitário