

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Santana do Paraíso

Obra: Construção de Creche Pré-escolar de Educação Infantil Tipo 1,
Modelo FNDE, no bairro Cidade Nova no Município de Santana do
Paraíso/MG

Data do Relatório:
11/12/2025

Etapa: antes da realização do serviço
 durante a realização do serviço
 após realização do serviço



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba
2) Observações: Área de intervenção.



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba
2) Observações: FOTO 01 - RUA DE ACESSO AO TERRENO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Santana do Paraíso

Obra: Construção de Creche Pré-escolar de Educação Infantil Tipo 1,
Modelo FNDE, no bairro Cidade Nova no Município de Santana do
Paraíso/MG

Data do Relatório:
11/12/2025

Etapa: antes da realização do serviço
 durante a realização do serviço
 após realização do serviço



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 02 - VÉRTICE DIREITO DO TERRENO - VOLTADO PARA RUA DE ACESSO



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 03 - VÉRTICE DIREITO DO TERRENO - VOLTADO PARA RUA DE ACESSO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Santana do Paraíso

Obra: Construção de Creche Pré-escolar de Educação Infantil Tipo 1,
Modelo FNDE, no bairro Cidade Nova no Município de Santana do
Paraíso/MG

Data do Relatório:
11/12/2025

Etapa: antes da realização do serviço
 durante a realização do serviço
 após realização do serviço



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 04 - CENTRO DO TERRENO - VOLTADO PARA RUA DE ACESSO



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 05 - VÉRTICE ESQUERDO DO TERRENO - VOLTADO PARA RUA DE ACESSO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Santana do Paraíso

Obra: Construção de Creche Pré-escolar de Educação Infantil Tipo 1,
Modelo FNDE, no bairro Cidade Nova no Município de Santana do
Paraíso/MG

Data do Relatório:
11/12/2025

Etapa: antes da realização do serviço
 durante a realização do serviço
 após realização do serviço



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba
2) Observações: FOTO 06 - INTERFERÊNCIA COM DRENAGEM



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba
2) Observações: FOTO 07 - VÉRTICE ESQUERDO DO TERRENO - FUNDOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Santana do Paraíso

Obra: Construção de Creche Pré-escolar de Educação Infantil Tipo 1,
Modelo FNDE, no bairro Cidade Nova no Município de Santana do
Paraíso/MG

Data do Relatório:
11/12/2025

Etapa: antes da realização do serviço
 durante a realização do serviço
 após realização do serviço



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 08 - CENTRO DO TERRENO - FUNDOS



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 09 - VÉRTICE DIREITO DO TERRENO - FUNDOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Santana do Paraíso

Obra: Construção de Creche Pré-escolar de Educação Infantil Tipo 1,
Modelo FNDE, no bairro Cidade Nova no Município de Santana do
Paraíso/MG

Data do Relatório:
11/12/2025

Etapa: antes da realização do serviço
 durante a realização do serviço
 após realização do serviço



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 10 - VISTA PARA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA CRECHE NO NOVO TERRENO



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 11 - PV DE ESGOTO 01 – EXISTENTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Santana do Paraíso

Obra: Construção de Creche Pré-escolar de Educação Infantil Tipo 1,
Modelo FNDE, no bairro Cidade Nova no Município de Santana do
Paraíso/MG

Data do Relatório:
11/12/2025

Etapa: antes da realização do serviço
 durante a realização do serviço
 após realização do serviço



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 12 - PV DE ESGOTO 02- EXISTENTE



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 13 - PV PLUVIAL 01- EXISTENTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Santana do Paraíso

Obra: Construção de Creche Pré-escolar de Educação Infantil Tipo 1,
Modelo FNDE, no bairro Cidade Nova no Município de Santana do
Paraíso/MG

Data do Relatório:
11/12/2025

Etapa: antes da realização do serviço
 durante a realização do serviço
 após realização do serviço



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 14 - PV PLUVIAL 02- EXISTENTE



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua Ipaba

2) Observações: FOTO 15 - DRENAGEM DA VIA EM FRENTE AO TERRENO - BL's SIMPLES E DUPLAS-
EXISTENTE