



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI
PREFEITURA

Levantamento para contratação de serviços de poda nas árvores do Colégio Pedro II – Campus Niterói

Prioridades identificadas:

ITEM 1 do DFD - Árvore sobre a grade da entrada principal do Campus:

Trata-se de uma situação preocupante, pois a árvore está com o seu tronco apoiado sobre a grade principal do Campus, com risco de danificá-la, e sua copa avança para a rua, estando prestes a encostar na fiação da rede de distribuição de energia elétrica, no outro lado da via.


Recentemente, fomos informados que um pedestre acionou um dos nossos profissionais terceirizados e o alertou sobre essa ocorrência.



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI
PREFEITURA




ITEM 2 do DFD: Amendoeira localizada no estacionamento do Campus:

É uma situação que requer cada vez mais atenção, uma vez que se trata de uma árvore de grande porte e suas raízes já danificaram o calçamento ao redor de sua base. A tendência é que essa raiz continue se expandindo pelo solo em volta, pondo em risco a estrutura de alvenaria da área da cozinha e demais estrutura do Colégio.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI
PREFEITURA




Outro fator preocupante é que a sua folhagem está entupindo as calhas da cobertura do Auditório do Campus, que provoca infiltração no teto e na parede desse local, trazendo sérios problemas estruturais.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI
PREFEITURA



ITEM 3 do DFD: Árvore encostada no muro lateral (lado do Colégio Estadual Menezes Vieira), localizada no corredor lateral do Teatro do Campus:

É uma demanda com um menor risco que as anteriores, porém deve ser tratada como prioridade, pois pode danificar ainda mais o muro onde está encostada, conforme exposição a uma ventania ou enfraquecimento de sua base, por exemplo.



A copa dessa árvore já começa a alcançar a cobertura do Campus, e suas folhas podem vir a entupir as calhas da mesma.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI
PREFEITURA



ITEM 4 do DFD: Árvore encostada no muro lateral (lado do Colégio Estadual Menezes Vieira), localizada no corredor atrás dos laboratórios:

Conforme verificação e os registros a seguir, trata-se de uma demanda com as mesmas características e necessidade de atenção que o item anterior.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI
PREFEITURA

ITEM 5 do DFD: Palmeira localizada no corredor lateral do Campus (lado do Colégio Estadual Menezes Vieira):

Trata-se de uma palmeira com a base bastante comprometida por ação de insetos e/ou pragas, com sinais de apodrecimento, necessitando de solução urgente devido os problema verificados e o seu porte.



Jefferson Holada Torres

Prefeito do Colégio Pedro II – Campus Niterói.



CNPJ: 42.414.284/0006-17 - Telefone: N/A

Documento Digitalizado Público

LEVANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE PODAS E/OU SUPRESSÃO DE ÁRVORES (PRIORIDADES) - COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI

Assunto: LEVANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE PODAS E/OU SUPRESSÃO DE ÁRVORES (PRIORIDADES) - COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI
Assinado por: Jefferson Torres
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Autenticada Administrativamente

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Jefferson Holanda Torres, PREFEITO(A) - FG2 - CNI-PREF**, em 20/09/2026 21:55:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cp2.g12.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1038609

Código de Autenticação: ced079162b

