



Amanda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 65/2026

Cotação 35/26
02/02

Unidade Solicitante: 20.00 - SECRETARIA DA SAUDE
Solicitação Nº: 65/2026

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 3 - IMEDIATO
Forma Entr./Exec.: 1 - INTEGRAL / TOTAL
Local para Entrega: 3 - ALMOXARIFADO DA SAUDE - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 50 - - VILA SANTA
Funcionário: 22572001 - MATEUS SOUSA DOS SANTOS
Gestor Indicado:
Órgão Financeiro: 6 - SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Financeira: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Legislação / Convenio / Contrato :

Objeto: ID 28
REQUISITANTE: SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS
MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES E CAMARAS DE VACINA

Justificativa: FAZ NECESSÁRIO, COM URGÊNCIA, A MANUTENÇÃO E CONserto DAS 11 CAMARAS E REFRIGERADORES, CONFORME MENCIONADOS NA RELAÇÃO EM ANEXO (MODELO/ENDEREÇO QUAL SE ENCONTRA).
ALGUNS DOS EQUIPAMENTOS ESTÃO SEM FUNCIONAMENTO A MUITOS MESES, CAUSANDO TRANSTORNOS NO ARMAZENAMENTOS DAS VACINAS NOS POSTOS.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 212 - 06.01.3.3.90.39.10.305.0021.2.043.05.3000004
Fonte: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 300004 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS
Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	11.12.1853	1	SER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR E CÂMARA DE VACINA	-	0,0000	0,00
Total:						R\$ 0,00	
Total Geral:						R\$ 0,00	

30/01



MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 66.541.889/0001-22 - Inscrição Estadual: 113.174.848.112
CCM: 9.892.762-0 - Endereço: Rua Sepetiba, 570 - Siciliano - São Paulo/SP - CEP
05052-000 Email: drh.adm@medialservice.com.br
Fone: (11) 3872-3201

Orçamento

Status: Aguardando Aprovação

Data abertura: 26/01/2026

Dados Cliente

Razão Social/Nome: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPIVARI - MUNICIPIO DE
CAPIVARI

CNPJ/Cpf: 44.723.674/0001-90

Responsável: Tais Menegon

Endereço: Rua XV de Novembro, Complemento:

Bairro: Centro - Cidade: Capivari - Cep:

Telefone: Email: compras.saude01@capivari.sp.gov.br

Produtos

OS	Produto	Serie	Peças/Serviços	Total
20251874	Refrigerador - FZ40C1J-U	FZ40C1J-U	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251873	Refrigerador - 337 - CV	TU976	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251872	Refrigerador - CSV 5110	182106297	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251871	Câmara de Vacinas - RVV 11D	48188	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251870	M98010719 - BT 1100/240	492/2011	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251869	Câmara de Conservação - CSV 340	71910169	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251868	RVV 440D - Câmara de Vacinas	66612	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251867	RVV 440D - Câmara de Vacinas	39911	1-Manutenção Preventiva	432.82
20251866	CSV120 - CÂMARA DE VACINA	71910144	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251865	Refrigerador - 347CVV	.	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
20251864	Refrigerador - 347CVV	GAE-45142	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432.82
Total			4761.02	



MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 66.541.889/0001-22 - Inscrição Estadual: 113.174.848.112
CCM: 9.892.762-0 - Endereço: Rua Sepetiba, 570 - Siciliano - São Paulo/SP - CEP:
05052-000 Email: drh.adm@medialservice.com.br
Fone: (11) 3872-3201

Orçamento

Status: Aguardando Aprovação

Data abertura: 26/01/2021

Dados Cliente

Razão Social/Nome: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPIVARI - MUNICIPIO DE
CAPIVARI
npj/Cpf: 44.723.674/0001-90
Responsável: Tais Menegon

Endereço: Rua XV de Novembro, Complemento:
Bairro: Centro - Cidade: Capivari - Cep:
Telefone: Email: compras.saude01@capivari.sp.gov.br

Produtos

OS	Produto	Serie	Peças/Serviços	Total
20251874	Refrigerador - FZ40C1J-U	FZ40C1J-U	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251873	Refrigerador - 337 - CV	TU976	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251872	Refrigerador - CSV 5110	182106297	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251871	Câmara de Vacinas - RVV 11D	48188	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251870	M98010719 - BT 1100/240	492/2011	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251869	Câmara de Conservação - CSV 340	71910169	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251868	RVV 440D - Câmara de Vacinas	66617	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251867	RVV 440D - Câmara de Vacinas	39911	1-Manutenção Preventiva	432,82
20251866	CSV120 - CÂMARA DE VACINA	71910144	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251865	Refrigerador - 347CVV		1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
20251864	Refrigerador - 347CVV	GAE-45142	1-MANUTENÇÃO PREVENTIVA	432,82
Total				4761,82

66.541.889/0001-22

MEDIAL SERVICE COM. E ASSIST.
TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Sepetiba, 570
Siciliano - 05052-000

SÃO PAULO - SP

Relação de Refrigeradores

IST	
Modelo:	Midea
Número de Série:	FZ40CLJ-U
Endereço:	Rua Bento Dias, 265 IST
Defeito:	Borracha de vedação
SANTA RITA	
Modelo:	347 CV FANEM
Número de Série:	GAE-45142
Endereço:	Rua Enio de Godoy, S/N Santa Rita do trevo - UBS Santa Rita
Defeito:	Borracha da porta e painel danificados
PRIMAVERA	
Modelo :	347CV
Endereço:	Rua Amazonas, 214
Defeito:	botão do painel de temperatura
SÃO JOÃO	
Modelo:	CSV120 110v
Número de Série	71910144
Endereço:	São João
Defeito	Manutenção Preventiva
Posto Central	Manutenção Preventiva
Modelo:	INDREL - RVV440D
Número de Série:	39911
Endereço:	Rua Padre Haroldo, 553
Defeito:	manter a temperatura, está juntando gelo
Modelo:	INDREL - RVV440D
Número de Série:	66612
Endereço:	Rua Padre Haroldo, 553
Defeito:	última calibração 02/2024
Modelo:	ELBER - CSV340
Número de Série:	71910169
Endereço:	Rua Padre Haroldo, 553
Defeito:	última calibração em 06/2022
Modelo:	ELBER - CSV5110
Número de Série:	182106297
Endereço:	Rua Padre Haroldo, 553
Defeito:	última calibração em 07/2021
Modelo:	FANEN - 337 - CV
Número de Série:	TU976
Endereço:	Rua Padre Haroldo, 553
Defeito:	última calibração em 11/2019
Porto Alegre	
Modelo:	Câmara de conservação BT-1100
Número de Série:	492/2011
Endereço:	Rua Vitório Gatti, 210
Defeito:	Alarme de temperatura disparando. Manutenção Geral
Engenho Velho	
Modelo:	RVV 11 D
Número de Série:	48188
Endereço:	Rua Ordalia Batista Motta 230 - Bairro São José
Defeito:	vazando água , solicitando manutenção preventiva em visor e emitindo sinal sonoro com rapidez e mesmo com a porta fechada.

