

Relatório das Instalações

Empresa: Pro Imagem

Tipo: Instalações Físicas

Data da Visita: 29/11/2024

Local: Pro Imagem LTDA

Endereço: Ladeira Barão de Pindamonhangaba, 84

Bosque da Princesa

CEP: 12401320

Contatos: 12-991346652 / 3625-5816

Descrição Detalhada das Instalações

Recepção:

- Ambiente bem-organizado e acolhedor.
- Equipado com balcão de atendimento, cadeiras para espera, telefone, computador e impressora.
- Espaço amplo, permitindo uma recepção eficiente e organizada dos pacientes.

Sala de Espera (Frente):

- Ambiente iluminado, espaçoso, confortável e seguro, com capacidade para 30 pacientes.
- Equipado com TV, bebedouro e ar-condicionado.
- Acessibilidade facilitada com porta de vidro de largura suficiente, permitindo passagem para pacientes autônomos, acamados ou em cadeiras de rodas.
- Observação de sala de repouso e observação acoplada, com maca, cilindro de oxigênio dentro do prazo de validade, cadeira, ar-condicionado e ventilação adequada.
- Sala de Raio-X em conformidade com os padrões de segurança e organização.

Acessibilidade e Estrutura:

Escada de acesso à parte superior com dois lances de escada, cada um com 10 degraus, elevador com acessibilidade em pleno funcionamento.

Fraldário: Espaço adequado para cuidados infantis.

Banheiros Masculino e Feminino:

- Banheiros limpos, bem conservados e devidamente equipados com papel higiênico, saboneteira mecânica e dispenser para resíduos.
- Banheiro adaptado para deficientes, com porta larga, rampa leve, corrimão, pia e vaso sanitário adaptados, atendendo aos padrões de segurança e higiene exigidos.

Sala de Espera – Parte Superior:

- Ambiente com cadeiras confortáveis, ar-condicionado e iluminação adequada.

Sala de Densitometria Óssea:

- Equipamentos apropriados para exames de densitometria óssea, com técnico operador e controlador.
- Ambiente com ar-condicionado, cadeira confortável e cilindro de oxigênio dentro do prazo de validade.

Sala de Exames com Banheiro Integrado:

- Ambiente organizado com maca, aparelhos, oxigênio e insumos necessários para os procedimentos.
- Banheiro integrado para troca de roupas antes e após o exame.
- Piso liso, branco e seguro, atendendo aos requisitos de segurança para pacientes e profissionais.
- Janelas com sistema de segurança, garantindo a integridade dos pacientes.
- Ambiente limpo e higienizado conforme os protocolos de biossegurança.

Repouso Pós-Exame:


- Área com cadeiras almofadadas, ar-condicionado e monitoração humana.
- Alimentação leve é oferecida aos pacientes pós-exame, com livre acesso.

Copa:

- Espaço compacto, conforme as normas da vigilância sanitária, com bancada, pia, filtro e utensílios descartáveis.

Conclusão: A Pro Imagem LTDA apresenta uma estrutura física adequada e bem equipada para a prestação de serviços médicos de qualidade. As instalações atendem às necessidades dos pacientes e profissionais, proporcionando um ambiente confortável, seguro e acolhedor.

Para os devidos fins, afirmamos que as informações supracitadas são verídicas.


Simone Gasparin
Assessora


Simone Gasparin
Assessora
Regulação
Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba



Proc. Administrativo 17.983/2024



De: **Maria Jose Otacilio** Setor: **DAA - DC - Divisão de Contratos**

Despacho: **16- 17.983/2024**

Para: **SES - DES - Departamento de Atenção Especializada** AC: **Lilian Leme De Jesus Bassanello**

Assunto: **PREGÃO ELETRÔNICO 158/2024 - EXAMES DE RADIOGRAFIA E DENSITOMETRIA (SC 2456/2024)**

Pindamonhangaba/SP, 29 de Novembro de 2024

Prezados Lilian,

Informo que a empresa vencedora do Serviço de Radiografia **PRO IMAGEM** apresentou a documentação apropriadamente dentro do prazo.

—
Atenciosamente,

Maria José Otacílio

Gestora de Unidade

Prefeitura de Pindamonhangaba - Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400 Alto do Cardoso, Pindamonhangaba — SP CEP: 12420-

010 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 03/12/2024 08:09:32 por Silvia Helena de Oliveira - PREGOEIRA

1Doc