

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202601946
Tipo da OS: INSPEÇÃO TÉCNICA
Responsável: 019 - WAGNER CUNHA MAIA
Oficina: REFRIGERAÇÃO

Situação: Aberta
Aberta em: 05/08/2026 10:07
Prioridade: MÉDIA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Cliente: MUNICÍPIO DE ATIBAIA / ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Centro de Custo: CLIENTES (999)
Endereço: AVENIDA DA SAUDADE, 252, CENTRO, 12940-560, ATIBAIA - SP
Local de Atendimento: ALAMEDA PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ
NÚMERO: 7685 - CEP: 12947-000 - PINHEIRINHO - ATIBAIA - SP

EQUIPAMENTO

Descrição: LM-3568 - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO - CSV-420
Nº de Série: 181901107
Fabricante: ELBER

ITENS DA ORDEM DE SERVIÇO

Código	Data	Descrição	Quantidade
--------	------	-----------	------------

OR 08/08/2026 14:00 **ORÇAMENTO: 202601946**
SITUAÇÃO: AGUARDANDO APROVAÇÃO

PE 06/08/2026 10:52 **AGUARDANDO ORÇAMENTO**
FECHADA EM 08/08/2026 às 14:10
ANÁLISE REALIZADA

AN 05/08/2026 10:41 **20260805_103402.jpg**

363 kB



AN 05/08/2026 10:41 **20260805_103105.jpg**

327 kB



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202601946
Tipo da OS: INSPEÇÃO TÉCNICA
Responsável: 019 - WAGNER CUNHA MAIA
Oficina: REFRIGERAÇÃO

Situação: Aberta
Aberta em: 05/08/2026 10:07

Prioridade: MÉDIA

AN 05/08/2026 10:41 20260805_101656.jpg

160 kB



AN 05/08/2026 10:41 20260805_100845.jpg

289 kB



AN 05/08/2026 10:41 20260805_101634.jpg

231 kB



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202601946
Tipo da OS: INSPEÇÃO TÉCNICA
Responsável: 019 - WAGNER CUNHA MAIA
Oficina: REFRIGERAÇÃO

Situação: Aberta
Aberta em: 05/08/2026 10:07
Prioridade: MÉDIA

AN 05/08/2026 10:41 20260805_100903.jpg

207 kB



AN 05/08/2026 10:41 20260805_100853.jpg

172 kB



MO 05/08/2026 10:09 **WAGNER CUNHA MAIA**

00:27

SERVIÇO: ANÁLISE TÉCNICA ATÉ ÀS 05/08/2026 10:36
FOI REALIZADA ANÁLISE NO EQUIPAMENTO NO QUAL FOI IDENTIFICADO QUE ESTÁ COM BAIXO RENDIMENTO NA REFRIGERAÇÃO.

SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR PREVENTIVA, LIMPEZA NO SISTEMA HERMÉTICO COM VÁCUO, NOVA CARGA DE GÁS R134A E SUBSTITUIR BATERIA 7A 12V

EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ APTO PARA USO.

EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE VAZIO.

EQUIPAMENTO DESLIGADO.

OC 05/08/2026 10:08 **REFRIGERAÇÃO INSUFICIENTE**

CAUSA: FALHA INTRÍNSECA DO EQUIPAMENTO
E BATERIA COM OSCILAÇÃO.

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: WAGNER CUNHA MAIA Data: 05/08/2026 10:39

VISTO DO SETOR

Nome: Claudia Maria Gavioli Data: 05/08/2026 10:44