RELATORIO DE MANUTENÇÃO -2026

ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA MILCIO BASOLI

ACESSO PARADA DE ONUBUS EM FRENTE A ESCOLA

TROCA DO CESTO DA TRAVE DE BASQUETE QUADRA...02.....unid.

DRENAGEM AGUA PLUVIAIS SEM NIVEL DE ESCOAMENTO.....12m²

REFORMA PILAR E CAIXA DE INSPEÇAO DE ESGOTO...02..... unid.

FECHAMENTO FUNDO DA QUADRA EM PLACAS CIMENTICIAS.....m²

GRELHA DO SISTENMA DE DRENAGEM.....5,00m²

FALTA DIVISORIAS MICTORIO.....03 UNID

FALTA LOUÇAS SANITARIAS MICTORIO.....03 UNID.

PORTOES /REFORMA PINTURA.....3.60.M²

BEBEDOUROS INSTALAÇÕES NOVAS completa
TORN.ANTIVANDALISMO.....04...unid.

REFORMA TRAVE FUTEBOL.(REPARO/SOLDA/PINTURA).....02 UND.

CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA (ATRAS DA QUADRA) AREA INFANTIL..COBERTURA C/POLICARBONATO

PISO PLAYGROUND. GRAMA NATURAL..... 90M²

DIRECIONAMENTO DA REDE DE ESGOTO P/ RUA DA FRENTE

PARIQUERA AÇU, 22 DE ABRIL DE 2026

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO-JOSE ADOLPHO TOGNETTI MATERA