PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.
Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9780
e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma Quadra Odenir Buzatto.
LOCAL: Avenida Araken Ribeiro de Paiva – Sistema de Lazer
(Lat: 21°46'19.70"S / Long: 47°04'03.20"O)
BAIRRO: Conj. Resid. Dr. Odenir Buzatto - Casa Branca – SP

INFORMAÇÕES:
Este relatório tem por objetivo apresentar a situação atual da quadra poliesportiva no município de Casa Branca, anteriormente à execução dos serviços de reparo, manutenção e adequação previstos no projeto. A intervenção contempla a recuperação da infraestrutura existente, considerando o estado de conservação dos elementos afetados pelo uso contínuo e pela ação do tempo, visando restabelecer condições adequadas de utilização, segurança e funcionalidade do espaço público.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01: Situação atual da quadra poliesportiva antes da execução dos serviços de adequação da infraestrutura urbana.



Foto 02: Situação atual da quadra poliesportiva antes da execução dos serviços de adequação da infraestrutura urbana.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 03: Situação atual da quadra poliesportiva antes da execução dos serviços de adequação da infraestrutura urbana.



Foto 04: Situação atual da quadra poliesportiva antes da execução dos serviços de adequação da infraestrutura urbana.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 05: Situação atual da quadra poliesportiva antes da execução dos serviços de adequação da infraestrutura urbana.



Foto 06: Situação atual da quadra poliesportiva antes da execução dos serviços de adequação da infraestrutura urbana.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 07: Situação atual da quadra poliesportiva antes da execução dos serviços de adequação da infraestrutura urbana.



Foto 08: Situação atual da quadra poliesportiva antes da execução dos serviços de adequação da infraestrutura urbana.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PARECER FINAL:

Conclui-se que a quadra poliesportiva e as áreas adjacentes apresentam necessidade de intervenção para restabelecimento das condições adequadas de uso, segurança e funcionalidade. Foram identificadas patologias e inadequações nos elementos existentes, decorrentes do desgaste pelo uso contínuo e da ação do tempo, justificando a execução dos serviços de reparo, manutenção e adequação propostos.

Diante das condições verificadas, o parecer é favorável à execução do projeto de reforma e adequação da quadra poliesportiva no município de Casa Branca, desde que os serviços sejam realizados em conformidade com as normas técnicas vigentes, especificações do projeto e diretrizes de segurança aplicáveis. Recomenda-se o acompanhamento técnico durante todas as etapas de execução, visando assegurar a qualidade dos serviços, a conservação do patrimônio público e a adequada utilização do espaço pela população.

_____

Antônio Eduardo Marçon Nogueira
Prefeitura Municipal de Casa Branca

_____

Eduardo Beato Abreu
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Planejamento Urbano
CREA 5070649800