

**LAUDO FOTOGRÁFICO**

**Obra: Construção Do Muro De Contenção Do Centro De Informações Turísticas**

**Local: Rua Araújo Campos, 953, Centro, Morungaba - SP**

**Imagem 01 – Vista Frontal (Rua Araújo Campos)**



**Imagem 02 – Vista Frontal Aproximada**





Imagem 03 – Vista Lateral (Rua Araújo Campos)



Imagem 04 – Vista De Cima (Rua Juvenal de Oliveira)





Imagem 05 – Vista De Cima (Rua Juvenal de Oliveira)



Imagem 06 – PV (Rua Juvenal de Oliveira)





Imagem 07 – Fachada Lote 05 – Quadra E (Rua Juvenal de Oliveira)



Imagem 08 – Vista Lateral (Rua Juvenal de Oliveira)





## **DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO**

### **CONCLUSÃO**

**Descrição:** Vela sanitária, na área remanescente, ao lado do Centro De Informações Turísticas, localizada na Rua Araújo Campos, 953, Centro, Morungaba / São Paulo.

O terreno apresenta uma erosão avançada (Imagens 01, 02 e 05), comprometendo o final da Rua Juvenal de Oliveira, impossibilitando o acesso à residência de número 05, no Lote 05, Quadra E (Imagem 07) e oferecendo riscos aos moradores.

Como esse terreno é usado como vela sanitária, existe a passagem de tubulação de esgoto por toda sua extensão (Imagens 03 e 06), perpendicularmente ao Centro de Informações Turísticas, o que acaba impossibilitando determinadas soluções construtivas.

A solução adotada para essa obra será o uso de solo grampeado e recuperação do talude com aterro em solo cimento ensacado, além do aterro atrás do Centro De Informações Turísticas, para restabelecimento do perfil original da Rua Juvenal De Oliveira.

Morungaba, 10 de Junho de 2024.

---

**Engº. Alessandro Roberto De Camargo Moraes**  
Diretor de Obras e Urbanismo