

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA																					
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE																					
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL - DEAMA SETOR DE AGRICULTURA - DEAMA																				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	JOSE AUGUSTO DO ROSARIO																				
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO																					
Materiais necessários para a manutenção da parte elétrica no veículo Caminhão VW placa: DBS 4353, de uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, de grande importância/necessidade para que o mesmo possa transitar nas vias Públicas, para atender o que estabelece no CTB (Código Brasileiro de Trânsito). Esclarecemos que os referidos materiais tiveram sua vida útil comprometida, apresentando defeitos de funcionamento, sendo de grande importância a troca e que foi necessário desmontar o equipamento para identificar o defeito, onde foi constatada a troca de várias peças. O DEAMA reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras, porém, a empresa prestadora do serviço informou que para obter a garantia efetiva da mão de obras, as peças deverão ser fornecidas por ele. Veículos devidamente mantidos com sua manutenção em dia proporcionam uma operação mais confiável. A confiabilidade é crucial para a integridade das operações do órgão, especialmente em ambientes onde a pontualidade e a eficiência são essenciais. A decisão de realizar a manutenção do veículo reflete o compromisso da empresa com a segurança, a eficiência operacional e a preservação dos ativos. Acreditamos que essa prática é essencial para manter uma frota de veículos confiável e em condições ideais de operação. Este serviço não é periódico, sendo realizado apenas quando apresentam defeitos e/ou após tempos de uso.																					
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO																					
<table><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>CONECTOR</td><td>1152</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>LAMPADA</td><td>H1</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>LANTERNA</td><td>GF0121</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>LAMPADA</td><td>TORPEDO LED</td></tr><tr><td>1,000</td><td>SERV</td><td>SERVIÇO</td><td>DE MÃO DE OBRA</td></tr></table>		1,000	UN	CONECTOR	1152	1,000	UN	LAMPADA	H1	1,000	UN	LANTERNA	GF0121	1,000	UN	LAMPADA	TORPEDO LED	1,000	SERV	SERVIÇO	DE MÃO DE OBRA
1,000	UN	CONECTOR	1152																		
1,000	UN	LAMPADA	H1																		
1,000	UN	LANTERNA	GF0121																		
1,000	UN	LAMPADA	TORPEDO LED																		
1,000	SERV	SERVIÇO	DE MÃO DE OBRA																		
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO																					
No dia de de																					
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO																					
Dirceu Lima De Almeida Junior	GESTOR																				
Oliveiro Jose Ribeiro Garcia	FISCAL																				
5. PREVISÃO NO PCA																					
Sim																					

Piraju - SP, 09 de Outubro de 2024.

JOSE AUGUSTO DO ROSARIO