

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA****IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE**

<b>UNIDADE REQUISITANTE:</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC EMEI MARIA AP. DARDES BARBERIO (CRECHE) - DEDUC
------------------------------	---

<b>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:</b>	EVA DE LOURDES DE FREITAS BALADELI
----------------------------------	------------------------------------

**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO**

Justifica-se a necessidade de conserto da geladeira pertencente à escola, marca Electrolux, modelo IT 568, de degelo automático, em decorrência de falhas técnicas ocasionadas por instabilidade prolongada no fornecimento de energia elétrica da unidade escolar.

O equipamento permaneceu operando por vários dias em condição de meia fase, situação causada pela demora na substituição do disjuntor da rede elétrica, cujo pedido de troca foi formalizado em 18/11/2025.

Durante esse período, a irregularidade no fornecimento de energia elétrica provocou oscilações constantes de tensão e sobrecarga no sistema do equipamento, comprometendo seus componentes internos.

Como consequência direta dessas anomalias elétricas, ocorreu a queima da placa de energia, responsável pelo controle eletrônico e funcionamento geral da geladeira.

Além disso, as condições inadequadas de tensão ocasionaram a danificação do compressor, componente essencial para o sistema de refrigeração.

Em razão desses danos, a geladeira apresentou falhas graves, tornando-se inoperante.

Tal situação impossibilitou o armazenamento adequado dos alimentos utilizados na alimentação escolar, comprometendo as condições de conservação, higiene e segurança alimentar.

Ressalta-se que o equipamento é indispensável para o atendimento das demandas diárias da escola e para o cumprimento das normas sanitárias vigentes.

Informa-se que o disjuntor da rede elétrica foi substituído em 12/12/2025, restabelecendo o fornecimento adequado de energia à unidade escolar.

Entretanto, o conserto da geladeira ainda não foi realizado, permanecendo o equipamento fora de funcionamento.

Diante do exposto, faz-se necessária a autorização para o conserto do equipamento, a fim de restabelecer seu pleno funcionamento e garantir a continuidade das atividades da escola

**2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO**

1,000	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA GELADEIRA ELETROLUX, MOTOR INVERTE COMPLETO COM PLACA INVERSORA 1/5 127 GAS R 134A. MAIS FILTRO - SOLDAS E LIMPEZA SISTEMA INTERNO NOVA REGARGA DE GAS.
-------	------	---

**3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO**

No dia 30 de Janeiro de 2026

**4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Eva De Lourdes De Freitas Baladeli	fiscal
Rosana Pires Tonon	gestor

**5. PREVISÃO NO PCA****6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA****7. NÚMERO DO PEDIDO**

000264/2026

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

---

EVA DE LOURDES DE FREITAS BALADELI