

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rua Omega, (Antiga Ali Hamoud), 40 – Bairro Alpes de Itaquá
Itaquaquecetuba – SP CEP: 08588-630
Tel.: (11) 4645-1288



PREFEITURA DE

ITAQUAQUECETUBA

RECONSTRUÇÃO DA NOSSA CIDADE ANCORADA NA NOSSA GENTE.

Processo n.º 20758 / 25

Fls. n.º 03 / 9

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

Documento de Oficialização de Demanda nº 030/2025

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para **Execução de serviços de Serralheria, Drenagem e Pavimentação em Concreto na Rua Av. Fernando V. Rossi – Pedreira e Rua Jaguaribe, próximo a nº 80 – Vila São Carlos – neste município.**

I - INTRODUÇÃO

O documento de oficialização da demanda tem previsão no art. 18, caput da Lei 14.133/2021 e será iniciado pela Secretaria demandante da contratação do bem ou serviço, vejamos:

"Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação"

II - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA

O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, traz a justificativa robusta para a reforma de uma grade tipo boca de leão em uma passagem de nível estreita sob a CPTM vem abordar a questão sob três pilares: segurança, funcionalidade e responsabilidade legal





Justificativa para reforma da grade tipo boca de leão

Processo n.º	20758	1	25
Fls. n.º	04		2

II.I. Risco iminente e histórico de acidentes

A condição atual da grade, com notório desgaste, representa um perigo direto à integridade física de todos que utilizam a passagem, incluindo pedestres, ciclistas e motoristas. O risco não é teórico, mas comprovado por um histórico alarmante:

- **Acidente grave com ciclista:** Já foi registrado um incidente sério “conforme anexo” envolvendo um ciclista, que pode ter ficado com a roda presa ou ter perdido o equilíbrio devido às falhas na grade. A ocorrência de um acidente grave com um usuário de modal de transporte vulnerável como a bicicleta acentua a urgência da intervenção.
- **Acidentes com veículos:** A continuidade dos acidentes com veículos demonstra que o problema transcende a especificidade da bicicleta, afetando a segurança do trânsito como um todo. A trepidação e o dano causado pela grade deteriorada podem comprometer a estabilidade e a integridade dos automóveis.

2. Inadequação para o fluxo atual

A passagem de nível em questão é estreita e de trânsito misto, o que não possibilita que a infraestrutura seja projetada para acomodar com segurança diversos tipos de usuários simultaneamente, o que deve ocorrer em sistema “pare e siga”.

- **Tráfego de pedestres e ciclistas:** As grades deterioradas apresentam vãos perigosos que podem prender a roda de uma bicicleta, voltar causar quedas e ferimentos graves. Para pedestres, especialmente aqueles com mobilidade reduzida, o piso irregular é um risco constante de tropeços e quedas.
- **Fluxo de veículos:** O desgaste da grade, agravado pela passagem de veículos, compromete a drenagem e com alagamentos em dias de chuva. O acúmulo de água representa um novo risco de acidente com vãos inadequados e expostos, além de agravar a deterioração da estrutura.



Processo n.º	20758	125
Fis. n.º	05	1

3. Omissão e responsabilidade civil

A omissão em realizar a manutenção necessária após a constatação dos riscos e a ocorrência de acidentes pode gerar responsabilidade civil para a entidade gestora da via.

- **Responsabilidade legal:** A administração pública, tem o dever de garantir a segurança dos usuários. A falha na manutenção pode levar a ações judiciais por danos materiais e morais, resultando em custos significativos e desgaste institucional.
- **Impacto na imagem:** A negligência na resolução de um problema tão visível e perigoso impacta negativamente a imagem da gestão pública ou da empresa responsável, demonstrando falta de compromisso com o bem-estar e a segurança da população.

4. Proposta de reforma e solução definitiva na questão dos grades expostas e comprometidas.

A reforma é a solução mais eficaz e urgente para mitigar os riscos e evitar futuros acidentes. A intervenção deve contemplar a substituição da grade tipo boca de leão por um sistema de drenagem mais moderno e seguro, que atenda às seguintes especificações:

- **Material de alta resistência:** Instalação de uma grade ou grelha em material de alta resistência e durabilidade, como ferro fundido nodular, projetada para suportar tráfego pesado e intenso.
- **Design seguro:** Opção por grelhas com fendas transversais ou um sistema de drenagem em "canaleta" que não apresente risco para as rodas de bicicletas em modelos de alta segurança que se adaptam a diferentes tipos de tráfego.
- **Melhora da drenagem:** A reforma deve ser acompanhada de uma melhoria no sistema de drenagem para prevenir o acúmulo de água, o que aumenta a segurança da passagem, especialmente em dias de chuva.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rua Omega, (Antiga Ali Hamoud), 40 – Bairro Alpes de Itaquá
Itaquaquecetuba – SP CEP: 08588-630
Tel.: (11) 4645-1288



PREFEITURA DE
ITAQUAQUECETUBA
RECONSTRUÇÃO DA NOSSA CIDADE. AMOR POR NOSSA GENTE.

Processo n.º	20758	1	25
Fis. n.º	06	1	2

Soma-se a isto, o fato de haver uma demanda antiga conforme consta no Ofício”, originário por demanda de usuário através do Ofício n.º: 338/SEMAJUR/2025 Proc. 1000780-88.2025.8.26.0278 e n.º 195/SEMOB/2025 Proc. 1001146-64-2024.8.26.0278 – do Juizado Especial da Fazenda Pública todos com cópias em anexo.

Salienta-se que à época do ocorrido, foi executado serviços paliativos afim de atender a demanda, todavia, justamente por ser de forma paliativa, voltou a ocorrer danos conforme registro fotográfico abaixo:



Imagens Registradas em 13/10/2025



Rua Omega, (Antiga Ali Hamoud), 40 – Bairro Alpes de Itaquá
Itaquaquecetuba – SP CEP: 08588-630
Tel.: (11) 4645-1288



Imagens Registradas em 24/10/2025

Conclusão

Em face do risco iminente, do histórico de acidentes graves e da responsabilidade legal, a reforma da grade tipo boca de leão não é apenas uma melhoria, mas uma medida corretiva indispensável. **A substituição por um modelo mais seguro e resistente garantirá a proteção de pedestres, ciclistas e motoristas, eliminando um ponto crítico de acidentes e reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade.**

Nesse contexto, a contratação dos serviços se torna crucial para viabilizar e concluir essas demandas com eficiência e agilidade, assegurando a realização adequada dos serviços necessários.



O detalhamento da necessidade deverá constar no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

III - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Processo n.º	20758	1	25
Fls. n.º	08	1	2

ITEM	Especificação/Descrição	Unidade	Quantidade
1.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	CONJ	2
1.2	BOCA DE LEÃO EM GRADES REFORÇADAS	CONJ.	3
1.3	GUIAS E VALETAS EM CALHAS DE FERRO	CONJ.	1
1.4	PAVIMENTO DE CONCRETO	M ²	75,57
1.5	PINTURA	CONJ.	2

IV – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O objeto se trata de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra o qual, o recurso orçamentário e financeiro:

- () Constam no Plano Anual de Contratações (PAC).
 () Consta na Lei Orçamentária Anual – LOA para 2025 Natureza da Despesa: Recursos Próprios
 (x) NÃO constam no Plano Anual de Contratações (PAC).

Durante a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), todas as previsões foram realizadas com base nas informações e necessidades disponíveis à época. No entanto, a necessidade de inclusão de novos serviços surgira em virtude de fatores que não puderam ser antecipados no momento da elaboração do PCA e mais especificamente em razão de esta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está sempre atuando de forma a aprimorar e dinamizar a atuação das respostas a população e seus funcionários.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rua Omega, (Antiga Ali Hamoud), 40 – Bairro Alpes de Itaquá
Itaquaquecetuba – SP CEP: 08588-630
Tel.: (11) 4645-1288

Processo n.º 20758 125
Fls. n.º 09 1 2

PREFEITURA DE
ITAQUAQUECETUBA
RECONSTRUÇÃO DA NOSSA CIDADE. AMOR POR NOSSA GENTE.

Especificamente, execução de serviços de drenagem e pavimentação, o que será otimizado com esta contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, ampliando a capacidade de atendimento.

V - DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO

A fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades por parte da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, pretendemos que a conclusão do Procedimento Licitatório se dê até **20/11/2025**.

VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

- () Baixo
- () Médio
- (x) Alto

VII - INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS:

Com vistas a determinar a sequência para realização da Registro de Preços indicamos que:

() há vinculação ou dependência com o objeto de outro DOD para a sua execução;

O mesmo encontra-se protocolado através do processo administrativo ___/___.

(x) não há vinculação ou dependência como o objeto de outro DOD.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rua Omega, (Antiga Ali Hamoud), 40 – Bairro Alpes de Itaqué
Itaquaquetuba – SP CEP: 08588-630
Tel.: (11) 4645-1288

Processo n.º	20758	125
Fls. n.º	10	9



VIII - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Unidade: Secretaria de Municipal de Serviços Urbanos

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA


Nome: **JOSE CRISTIANO RICARDO**
Cargo: **Coordenador de Conservação**

Itaquaquetuba, 24 de outubro de 2025.

DE ACORDO

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
CPF: nº 296.808.228-00
serviçosurbanos.itaqua@gmail.com
xandao_itaqua@hotmail.com