



GUIA DE ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL				Nº:	02818/2024
DATA:	06/11/24	HR:	11:15	ORIGEM DO CHAMADO:	WHATSAPP
NOME SOLICITANTE:	Dr. Fabrício Lopes Ballarini				
CONTATO SOLICITANTE:				RG/CPF:	RG 20.693.779
LOCAL DA SOLICITAÇÃO					
LOGRADOURO:	Av. General Carneiro				Nº: 1052
COMPLEMENTO:			BAIRRO:	Jardim Zulmira	
BREVE RELATO DO SOLICITANTE:					
Erosão de solo aos fundos da Delegacia Seccional.					
ATENDENTE: Cinara					
VISTORIA DEFESA CIVIL SOROCABA					
DATA:	06/11/24	Hr:	14:10	AGTE COMPDEC:	Mário / Armênio
INTERESSADO:	Dr. Fabrício Lopes Ballarini				CONTATO:
CPF/RG:	RG 20.693.779			RELAÇÃO COM O LOCAL:	Delegado Assistente
PROPRIEDADE PÚBLICA:				CADASTRADO ÁREA DE RISCO? TIPO E GRAU DE RISCO:	
IDENTIFICAÇÃO DO PRÓPRIO:					
APOIO TÉCNICO:	eng. Mário Sérgio Killian			SECRETARIA ABREVIATURA:	SESU/DC
APOIO TÉCNICO:				SECRETARIA ABREVIATURA:	
APOIO TÉCNICO:				SECRETARIA ABREVIATURA:	
EVENTO					
TIPIFICAÇÃO:		Averiguação/Avaliação			
NATUREZA:				COBRADA:	
MOTIVO:					
DANOS:					
PESSOAS AFETADAS					
DESABRIGADOS:	0	DESALOJADOS:	0	DESTINO:	
VÍTIMAS SOCORRIDAS:	0	LOCAL DE SOCORRO:	VÍTIMA FATAL: 0		
TERMO DE INTERVENÇÃO PREVENTIVA Nº:			IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA/MORADORES? SIM OU NÃO?		



HISTÓRICO COMPDEC

Em vistoria ao local solicitante, foi constatado que houve o colapso de um muro de arrimo (alvenaria), e que o entulho da alvenaria desse muro ainda se encontra no local, assim como os escombros. Segundo o solicitante, tal fato aconteceu devido as chuvas recentes, provavelmente por deficiência do sistema de drenagem das águas pluviais da área e condições construtivas do muro.

A Defesa Civil orienta que deve ser tomadas medidas de reparação ou reconstrução do muro colapsado e de avaliação e manutenção do muro de divisa existente, e outras que possam vir a ser propostas pelo profissional contratado. A progressão das anomalias pode acontecer se houver continuidade da entrada de águas pluviais, devendo assim serem tomadas medidas urgentes, podendo inclusive afetar os edifícios construídos, ou por eventos extremos ou em função da destruição ocorrida no muro e na drenagem local,

SUGIRO ENCAMINHAMENTO:

EQUIPES DE APOIO


Mário Sérgio Killian

Agente da Defesa Civil
COMPDEC/Sorocaba

ASSINATURA E CARIMBO AGENTE(S) DEFESA CIVIL

CHEFE DE SEÇÃO

COORDENADOR GERAL DEFESA CIVIL

COORDENADOR OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL




Ricardo Augusto Armenio

Chefe da Divisão de Planejamento
em Assuntos de Segurança
Coordenador Geral de Proteção e Defesa Civil

COORDENADOR GERAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



IMAGEM(NS)





**Prefeitura de
SOROCABA**

**SECRETARIA DE
SEGURANÇA URBANA**

