



## Memorando 10- 26.184/2025

---

**De:** Andre L. - SESAU-DUEM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/09/2025 às 10:03:30

**Setores envolvidos:**

SECAD-SUP-COMP, SESAU-DESES, SESAU-DESES-PADM, SESAU-DESES-DRF, SESAU-DUEM, SECAD-DIVCOMP-DL

### Aquisição de Porta para base do SAMU - CENTRO

Prezado, segue o anexo.

Atenciosamente

**Anexos:**

TR\_Porta\_SAMU\_2\_.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE**  
**URGÊNCIA**



## TERMO DE REFERÊNCIA

### DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de porta de vidro para a base descentralizada do SAMU, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência.

### DOS SERVIÇOS/PEÇAS

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01	UNID	<b>PORTA DE ENTRADA</b> Porta de correr Tamanho 2800 x 2180 04 folhas com fechadura Cor Perfil: Pintura Branco Brilhante Cor acessório: Branco Cor Vidro: Incolor 08mm – temperado + instalação	<b>R\$ 3.240,00</b>

### DE DETALHAMENTO DO OBJETO:

A presente aquisição está destinada à substituição nas dependências da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com o objetivo de garantir a segurança, acessibilidade, privacidade e adequada infraestrutura física da unidade, promovendo melhores condições de trabalho para as equipes de atendimento e maior eficiência operacional no serviço de urgência e emergência prestado à população.

### JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem como finalidade justificar a necessidade de aquisição e instalação de uma nova porta para a base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em razão das condições inadequadas da estrutura atualmente existente.

A porta em uso encontra-se em estado avançado de desgaste, apresentando problemas como deterioração do material, dificuldade de fechamento e abertura, comprometimento de trincos e fechaduras, além de falhas na vedação. Essa situação tem prejudicado diretamente a segurança do local, a proteção dos equipamentos e insumos armazenados, bem como o conforto e a integridade física dos profissionais que atuam na unidade.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE**  
**URGÊNCIA**



Além disso, a porta atual já não atende aos padrões mínimos de segurança, higiene e funcionalidade exigidos para ambientes operacionais de serviços de emergência, o que pode comprometer a qualidade do atendimento prestado à população.

Dessa forma, a substituição da porta se faz necessária e urgente, com o intuito de garantir melhores condições estruturais para o funcionamento da base, assegurar a segurança dos profissionais e bens públicos, bem como preservar a eficiência e a continuidade dos serviços prestados pelo SAMU.

### **DA GARANTIA**

As garantias deverão estar dispostas de acordos com as Leis referentes a este modelo de contratação.

São Sebastião 26 de setembro de 2025



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E33-92A2-A363-8F34

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDRE LUIS DA SILVA LEANDRO (CPF 150.XXX.XXX-65) em 29/09/2025 10:04:09 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saosebastiao.1doc.com.br/verificacao/1E33-92A2-A363-8F34>