



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Ajuda ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS Fls. nº 63

Protocolo Vistoria Nº: 12/726-2/2024

Projeto Técnico Nº: 092048/3522307/2024

Endereço: RUA ALFREDO MAIA, 406

Bairro: CENTRO

Município: ITAPETININGA

Ocupação: Pré-escola

24. Guarda-corpos:

1 - Há aberturas superiores a 15 cm de diâmetro nas guardas vazadas.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - Não há ponto de teste para o sistema.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há abrigo de hidrante sem mangueira.

2 - Há abrigo de hidrante sem esguicho.

3 - A bomba principal não funcionou.

53. Diversos:

1 - Não havia pessoa habilitada para acompanhar a vistoria.

Observações/Orientações:

DEVERÁ PARA A PRÓXIMA VISTORIA REGULARIZAR EM GERAL AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

sexta-feira, 17 de maio de 2024

Acompanhante: ROSELI AP. DE SOUZA

RG: 22849286-5

Fone: (15) 99754-4606

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, a notar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Ajuda ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - P.T.S. n° 54

FIS. n°

Protocolo Vistoria N°:	127733-2/2024		
Projeto Técnico N°:	092041/3522307/2024		
Endereço:	JOAO DOS SANTOS SILVERIO, 61		
Bairro:	PARQUE DA LAGOA	Município:	ITAPETININGA
Ocupações:	Pré-escola		

15. Saídas de emergência - Acessos:

1 - Há porta de saída de emergência trancada.

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização está incompleta.

43. Extintores de incêndio:

1 - A capacidade dos extintores não corresponde ao previsto em projeto.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há mangueira com comprimento inadequado em relação à área a ser protegida.
 2 - Há mangueiras em mau estado de conservação.
 3 - Há abrigo de hidrante sem chave de mangueira.
 4 - Há abrigo de hidrante sem esguicho.
 5 - A bomba principal não funciona.

Observações Orientações
 O PISO QUE DÁ ACESSO AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ESTÁ AFUNDANDO, OFERECENDO RISCOS AOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS. R.T.I. ESTÁ DANIFICADA E VAZIA. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A IL-18/19.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 21 de maio de 2024		
Acompanhante:	BETI GRAJCAR	RG: 18240371-3
Vistoriante:	1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES	
Fone: (15) 99764-4606		
Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, a notar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".		

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Ajuda ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Fls. nº 55

Protocolo Vistoria Nº.: 12/671-2/2024

Projeto Técnico Nº.: 060831/3522307/2020

Endereço: RUA LUIS VAZ MOREIRA, 0

Bairro: DISTRITO GRAMADINHO

Município: ITAPETININGA

Ocupações: Escola em geral

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

- 1 - As luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.
- 2 - Não há ponto de teste para o sistema.

41. Detecção e alarme de incêndio:

- 1 - Há acionador manual de alarme que não está em funcionamento.
- 2 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

42. Sinalização de emergência:

- 1 - A sinalização está incompleta. Registro de recalque, Bomba de Incêndio.

43. Extintores de incêndio:

- 1 - Os extintores não estão instalados nas paredes nem colocados em suportes de piso, extintor da Secretaria.

44. Hidrantes e mangotinhos:

- 1 - As mangueiras não estão acondicionadas corretamente.
- 2 - A bomba principal não funcionou.
- 3 - A alimentação elétrica da bomba não é independente do consumo geral. Identificar.
- 4 - Hidrante construído (Quadra).

Observações/Orientações

Instalar iluminação de emergência no refeitório de acordo com a IT-18/19. Tubulação do sistema de hidrantes do corredor das salas de aula deverá ser modificada (risco de acidentes com os alunos).

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 21 de maio de 2024

Acompanhante: Nilce G. Lopes

RG: 29674791-9

Fone: (15) 3376-9600

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nos, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Ajuda ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - Fts. nº 56

Protocolo Vistoria Nº:	127743-2/2024		
Projeto Técnico Nº:	092015/3522307/2024		
Endereço:	RUA FRANCISCO WEIS JÚNIOR, 2821		
Bairro:	VILA PROGRESSO	Município:	ITAPETININGA
Ocupação:	Pré-escola		

16. Saídas de emergência - Rampas:

1 - O piso da rampa não é antiderrapante. ACESSO AO REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS

17. Escadas - Generalidades:

1 - O piso da escada não é antiderrapante.

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

- 1 - As luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.
2 - Não há ponto de teste para o sistema.

41. Detecção e alarme de incêndio:

- 1 - Há acionador manual de alarme que não está em funcionamento.
2 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização não foi instalada.

44. Hidrantes e mangotinhos:

- 1 - O dispositivo de recalque está sem junta de união do tipo engate rápido.
2 - Há válvulas de hidrantes sem junta de união do tipo engate rápido.
3 - Há abrigo de hidrante sem mangueira.
4 - Há abrigo de hidrante sem chave de mangueira.
5 - Há abrigo de hidrante sem esguicho.
6 - A bomba principal não funcionou.

Observações Orientações
FIACÃO EXPOSTA.

Vistoria COMUNICADA, o Interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORADA, Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

quarta-feira, 22 de maio de 2024

Acompanhante: PAULA R. B. FOGAÇA RG: 41202840-2 Fone: (15) 99764-4606

Vistorante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Ajuda ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT Fls. nº 57

Protocolo Vistoria Nº: 127680-2/2024

Projeto Técnico Nº: 064442/3522307/2020

Endereço: PEDRO LOPES DE ALMEIDA, 925

Bairro: IUPY

Município: ITAPETININGA

Ocupações: Escola em geral

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

- 1 - As luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.
- 2 - Há luminárias que não estão em funcionamento.

41. Detecção e alarme de incêndio:

- 1 - Há acionador manual de alarme que não está em funcionamento.
- 2 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

43. Extintores de incêndio:

- 1 - Não há extintor instalado há, no máximo, 5,00 m da entrada principal.

44. Hidrantes e mangotinhos:

- 1 - A bomba principal não funcionou.

Observações/Orientações

Instalar guarda-corpos nas laterais da arquibancada.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias de data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 21 de maio de 2024

Acompanhante: Talita C. M. Meira

RG: 42823978-x

Fone: (15) 3376-9600

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contemple toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP



VIA FÁCIL BOMBEIRO Prefeitura Municipal de

Itapetininga

Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Fls. nº

31

Projeto Técnico Nº: 127698-2/2024
 Registro Técnico Nº: 060832/3522307/2020
 Endereço: RUA ELESBÃO BRANCO DA SILVA, 295
 Bairro: CENTRAL PARK 4L Município: ITAPETININGA
 Destinação: Escola em geral

35. Saídas de emergência - Acessos:
 a) portas com o sentido de abertura invertido em salas com capacidade superior a 100 pessoas.
 b) porta de saída de emergência trancada.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:
 a) as luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.
 b) as luminárias que não estão em funcionamento.

41. Detecção e alarme de incêndio:
 a) acionador manual de alarme que não está em funcionamento.
 b) sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

42. Sinalização de emergência:
 a) sinalização está incompleta.

43. Extintores de incêndio:
 a) quantidade dos extintores não corresponde ao previsto em projeto.

44. Hidrantes e mangotinhos:
 a) válvulas de hidrantes sem junta de união do tipo engate rápido.
 b) falta de hidrante sem mangueira.
 c) mangueiras em mau estado de conservação.
 d) falta de hidrante sem chave de mangueira.
 e) falta de hidrante sem esguicho.
 f) bobina principal não funcionou.
 g) alimentação elétrica da bomba não é independente do consumo geral.
 h) falta de materiais combustíveis armazenados próximo a B.I.

Observações: Tentativas de informações

VISTORIA COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
 VISTORIA NOVADA.
 VISTORIA A AGUARDAR documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

Realizada em: 27 de maio de 2024
 Responsável: CAMILA P. M. FREGANA RG: 29870908-9 Fone: (15) 3376-9600
 Avaliador: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES
 Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Assinatura:
 Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana.



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Fls. nº **59**

Protocolo Vistoria Nº.: 028655-2/2026
 Projeto Técnico Nº.: 060843/3522307/2020
 Endereço: RUA LUCAS NOGUEIRA GARCÉS, 500
 Bairro: VILA BELO HORIZONTE Município: ITAPEVINGA
 Ocupações: Escola em geral

37. Brigada de incêndio:
 1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:
 1 - Não há ponto de teste para o sistema.
 2 - Há luminárias que não estão em funcionamento. Não foi possível testar.

41. Detecção e alarme de incêndio:
 1 - Não há identificação dos acionadores manuais de alarme ou detectores de fumaça na central do sistema.
 2 - O alarme geral não está audível em toda a edificação.

42. Sinalização de emergência:
 1 - A sinalização está incompleta. Registro de recalque, sistemas de alarme, sinalização de advertência Central de gás.

44. Hidrantes e mangotinhos:
 1 - As peças hidráulicas não estão pintadas na cor amarela.
 2 - A alimentação elétrica da bomba não é independente do consumo geral. Identificar.
 3 - A tampa do dispositivo de recalque não possui dimensões entre 0,40 m e 0,60 m.

Observações/Orientações:
 Para o retorno de vistoria todos os participantes da brigada deverão ter o conhecimento das medidas de segurança contra incêndio. (Alarme, iluminação de emergência, hidrantes, etc...).

- Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
- Vistoria APROVADA.
- VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias de data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Acompanhante: MONIA CRISTINE ROCHA MEIRA RG: 28774789-5 Fone: (15) 99764-4606
 Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário Sair

Fls. nº

600

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 341029-2/2023	
Projeto Técnico Nº.: 245115/3522307/2023	
Endereço: AVENIDA JOAQUIM FOGAÇA DE ALMEIDA NETO, 871	
Bairro: JARDIM FOGACA	Município: ITAPETININGA
Ocupações: Pré-escola	
06. Escadas - Generalidades:	
1 - O piso da escada não é antiderrapante.	
19. Central de GLP:	
1 - Há aberturas no piso ha menos de 1,50 m da central.	
20. Diversos:	
1 - Fiação exposta	
Observações Orientações Não informado.	

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências foram sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

quarta-feira, 6 de dezembro de 2023			
Acompanhante:	PREJUDICADO	RG: 11111111	Fone: (11) 11111-1111
Vistoriante:	1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES		
Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".			

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO -PTS

Protocolo Vistoria Nº.:	127658-2/2024		
Projeto Técnico Nº.:	092212/3522307/2024		
Endereço:	AVENIDA VENECESLAU BRAZ, 395		
Bairro:	VILA POPULAR	Município:	ITAPETININGA
Ocupações:	Pré-escola		

01. Adequação ao Projeto:

1 - Houve alteração de área construída, área atual não confere com projeto anterior. **Justificar**

Observações Orientações
 EXISTE UM PROJETO APROVADO Nº 063643/3522307/2020 COM AV/CB EMITIDO, E O PROJETO DE Nº 092212/3522307/2024 TEM DIVERGENCIA DE AREA COM O PROJETO ANTERIOR... INFORMAR SE HOUE ALTERAÇÃO NA METRAGEM DA EDIFICAÇÃO.

- Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
- Vistoria APROVADA.
- VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 14 de maio de 2024

Acompanhante:	PREJUDICADO	RG: 1111111111	Fone: (11) 11111-1111
Vistoriante:	1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES		

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Fls. nº 67

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº.: 163783-2/2024
 Projeto Técnico Nº.: 064469/3522307/2020
 Endereço: GEN. CARNEIRO, 400
 Bairro: CENTRO Município: ITAPETININGA
 Ocupações: Escola em geral

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram aprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - Há luminárias que não estão em funcionamento.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.
2 - As faixas do sistemas foram arrancadas.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - O dispositivo de recalque está sem junta de união do tipo engate-rápido.
2 - Há mangueiras em mau estado de conservação.
3 - A bomba principal não funcionou.
4 - Há abrigo de hidrante obstruído.
5 - Há abrigo de hidrante sem esguicho.

Observações Orientações
Devera entrar com pedido de retorno assim que todas as medidas de segurança contra incêndio forem sanadas.

- Vistoria **COMUNICADA**, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
- Vistoria **APROVADA**.
- VISTORIADA: Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

quarta-feira, 19 de junho de 2024

Acompanhante: Debora Cardillo RG: 111111111111 Fone: (11) 11111-1111
 Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Ajuda ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO FIS. nº

Protocolo Vistoria Nº: 030330-2/2026

Projeto Técnico Nº: 021883/3522307/2026

Endereço: RUA NORBERTO ACÁCIO FRANÇA, 341

Bairro: JARDIM ELDOorado

Município: ITAPEATINGA

Ocupação: Pré-escola

05. Saídas de emergência:

1- Há saídas obstruídas. Corredores das salas de aula.

16. Sinalização de emergência:

1- A sinalização não foi instalada. Saídas de emergência e rotas de fuga.

17. Extintores de incêndio:

1- Os extintores não foram instalados. Sinalização dos Extintores.

Observações Orientações:

1- Fazer a fixação da energia elétrica exposta com riscos de incêndio. 2- Fazer uso de 4 cilindros de gás P-45.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

Data: 11 de fevereiro de 2026

Acompanhante: Caroline Santos Gonçalves

RG: 43319788-2

Fone: (15) 3271-2832

Vistoriador: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contemple toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

Nota: Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana.



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário

FIS. n° 64

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº:	751099-2/2025		
Projeto Técnico Nº:	098498/3522307/2020		
Endereço:	ESTRADA FRANCISCO CÉSAR ROSA, 111		
Bairro:	DO MOQUEM	Município:	ITAPETININGA
Ocupações:	Escola em geral		

15. Saídas de emergência - Acessos:

1 - Realizar manutenção nas barras antipânico. (quadra)

37. Brigada de incêndio:

1 - Não havia brigadistas no momento da vistoria.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomo:

1 - Há luminárias que não estão em funcionamento. Quadra

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - Não há identificação dos acionadores manuais de alarme ou detectores de fumaça na central do sistema.

2 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização está incompleta. Barras antipânico (Quadra), Registro de recalque

43. Extintores de incêndio:

1 - Há extintor com prazo de validade da carga vencido.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - O dispositivo de recalque está sem junta de união do tipo engate rápido.

2 - As peças hidráulicas não estão pintadas na cor amarela.

3 - Há mangueiras em mau estado de conservação.

4 - As mangueiras não estão acondicionadas corretamente.

5 - A bomba principal não funcionou.

6 - A alimentação elétrica da bomba não é independente do consumo geral. IDENTIFICAR

Observações/Orientações

1- As portas das salas com capacidade acima de 100 pessoas e as portas de suas rotas de saída, acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída. 2- As dimensões das salas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das bombas de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de incêndio e no painel de comando. Inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas de incêndio. 3- Avisos com letras não maiores que 50 mm, devem ser colocados na Central de GLP, em quantidade que permita a visualização de qualquer direção de acesso à central de GLP, com os seguintes dizeres: "Perigo", "Inflamável" e "Não Fume".

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Acompanhante: TIAGO BARRETO MACHADO RG: 40689477-4 Fone: (19) 2133-1944

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Fis. nº

Salv

66

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 163861-2/2024

Projeto Técnico Nº.: 092020/3522307/2024

Endereço: RUA ARGEMIRO VIÉIRA DE MORÃES, 280

Bairro: VILA ORESTES

Município: ITAPEETININGA

Ocupações: Pré-escola

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - Há acionador manual de alarme que não está em funcionamento.

2 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há válvulas de hidrantes sem junta de união do tipo engate rápido.

2 - Há abrigo de hidrante sem mangueira.

3 - Há mangueiras em mau estado de conservação.

4 - Há abrigo de hidrante sem chave de mangueira.

5 - Há abrigo de hidrante sem esguicho.

6 - A bomba principal não funcionou.

7 - O dispositivo de recalque está sem junta de união do tipo engate rápido. Pintura e placa de identificação.

Observações Orientações

Houve uma solicitação da Srª Sabrina (acompanhante da vistoria), referente uma calha galvanizada da quadra que está solta e gerando riscos aos alunos e funcionários da escola.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

quarta-feira, 19 de junho de 2024

Acompanhante: Sabrina Souza de Almeida

RG: 11111111111

Fone: (15) 99764-4606

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, a notar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP Prefeitura Municipal de Itapetininga

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

Fls. nº 67

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 127723-2/2024

Projeto Técnico Nº.: 092053/3522307/2024

Endereço: MARIA LYRIO TALARICO, 20

Bairro: CAMBUI

Municipal:

ITAPETININGA

Ocupações: Pré-escola

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - As luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.

2 - Não há ponto de teste para o sistema.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização está incompleta.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há abrigo de hidrante sem mangueira.

2 - Há abrigo de hidrante sem chave de mangueira.

3 - Há abrigo de hidrante sem esguicho.

Observações Orientações

Não informado.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 21 de maio de 2024

Acompanhante: MARIA APARECIDA

RG: 30493840-3

Fone: (15) 99764-4606

Vistoriante: 1, SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP Prefeitura Municipal de Itapetininga

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário Sair

Fls. nº **47**

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº:	026620-2/2026		
Projeto Técnico Nº:	092085/3522307/2024		
Endereço:	RUA AMÉRICO IZO, 430		
Bairro:	VILA PIEDADE	Município:	ITAPETININGA
Ocupação:	Pré-escola		

49. Central de GLP:

1 - Há aberturas no piso há menos de 1,50 m da central.

Observações/Orientações
EXISTE UM PROJETO APROVADO Nº 029971/3522307/2021 COM AVCB EMITIDO, DEVERÁ REGULARIZAR ATRAVÉS DESTA.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026			
Coordenadora:	MARIA DO CARMO	RG: 21267292-7	Fone: (15) 3472-1280
Vistoriador:	1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES		

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana.



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Fls. nº

69

Protocolo Vistoria Nº.: 127741-2/2024
Projeto Técnico Nº.: 092026/3522307/2024
Endereço: RUA JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA, 321
Bairro: VILA BELO HORIZONTE Município: ITAPETININGA
Ocupações: Pré-escola

40. Iluminação de emergência - Sistema por bicos autônomos:

1 - Não há ponto de teste para o sistema.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização está incompleta.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - O dispositivo de recalque está sem junta de união do tipo engate rápido.

2 - Há válvulas de hidrantes sem junta de união do tipo engate rápido.

3 - Há abrigo de hidrante sem mangueira.

4 - Há abrigo de hidrante sem chave de mangueira.

5 - Há abrigo de hidrante sem esguicho.

6 - A bomba principal não funcionou.

Observações/Orientações

Não informado.

Vistoria COMUNICADA, o Interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 21 de maio de 2024

Acompanhante: BARBARA DOS SANTOS NOGUEIRA RG: 33860434-0 Fone: (15) 99764-4606

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, a notar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoiar ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Fls. nº 21

Protocolo Vistoria Nº: 127667-2/2024

Projeto Técnico Nº.: 060827/3522307/2020

Endereço: RUA LUIZ CARLOS MARTINS, 69

Bairro: DA CONCEIÇÃO

Município:

ITAPEETINGA

Ocupações: Escola em geral

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - As luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.

2 - Há luminárias que não estão em funcionamento.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - Há acionador manual de alarme que não está em funcionamento.

2 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há abrigo do hidrante sem mangueira.

2 - Há abrigo de hidrante sem chave de mangueira.

49. Central de GLP:

1 - Há outro tipo de material armazenado na central.

Observações Orientações

Substituir mangueiras da central e fogão.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 21 de maio de 2024

Acompanhante: EDUARDO SODRE DOMINGUES

RG: 49659902-1

Fone: (15) 3376-9600

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Prefeitura Municipal de
Itapetininga

Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Ajuda ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Fls. nº 42

Protocolo Vistoria Nº.: 028628-2/2026
Projeto Técnico Nº.: 064323/3522307/2020
Endereço: RUA EDUARDO TEODORO, 200
Bairro: VILA BARTH II Município: ITAPETININGA
Ocupações: Pré-escola

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - As luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.
2 - Há luminárias que não estão em funcionamento. Quadra

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - Não há identificação dos acionadores manuais de alarme ou detectores de fumaça na central do sistema.
2 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização está incompleta, nos quadros de distribuição de energia. "Perigo choque elétrico"

Observações Orientações

A acompanhante informou que não fizeram o treinamento com o sistema de hidrantes. Para o retorno da vistoria todos os participantes da brigada deverão ter o conhecimento das medidas de segurança contra incêndio. (Alarme, iluminação de emergência, hidrantes, etc...). As bobinas não estão distribuídas conforme o projeto. Esclarecer.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

Acompanhante: PAULA REGINA CARRIEL RG: 258376498-14 Fone: (15) 2133-1944

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, a notar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

"Nos, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS

Prefeitura Municipal de
ITAPETININGA

POLEIA MILITAR

Fls. nº 73

[Solicitações](#)
[Consulta](#)
[Usuários](#)
[Upload de Docs](#)
[Ajuda ao Usuário](#)

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº: 127737-2/2024
 Projeto Técnico Nº: 092030/3522307/2024
 Endereço: AVENIDA JOSÉ ANTONIO PIRES DE ALMEIDA, 47
 Bairro: CENTRAL PARK - 4L Município: ITAPETININGA
 Ocupações: Pré-escola

15. Saídas de emergência - Acessos:
 1 - Há porta de saída de emergência trancada.

37. Brigada de incêndio:
 1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:
 1 - Não há ponto de teste para o sistema.

42. Sinalização de emergência:
 1 - A sinalização está incompleta.

44. Hidrantes e mangotinhos:
 1 - A alimentação elétrica da bomba não é independente do consumo geral. Identificar.
 2 - Não foi instalado dispositivo de recalque. Não foi localizado.

Observações/Orientações:
 Não informado.

- Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
- Vistoria APROVADA.
- VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

Terça-feira, 21 de maio de 2024

Acompanhante: IVONETE DAS NEVES SILVA RG: 40931907-4 Fone: (15) 99764-4606
 Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, a notar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário

Sair
Fls. nº 79

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº:	127687-2/2024		
Projeto Técnico Nº:	064379/3522307/2020		
Endereço:	RUA IZAAT DIB, 317		
Bairro:	VILA POPULAR	Município:	ITAPETININGA
Ocupação:	Pré-escola		

37. Brigada de incêndio:

1 - A brigada não foi realizada.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - As luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.
2 - Há luminárias que não estão em funcionamento.
3 - Não há ponto de teste para o sistema.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - Não há identificação dos acionadores manuais de alarme ou detectores de fumaça na central do sistema.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização está incompleta. HIDRANTES, EXTINTORES E ALARMES.

43. Extintores de incêndio:

1 - Os extintores não foram instalados. CENTRAL DE GÁS, PLACA ADVERTÊNCIA "NÃO FUME".

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há abrigo de hidrante sem mangueira.
2 - Há abrigo de hidrante sem chave de mangueira.
3 - Há abrigo de hidrante sem esguicho.
4 - A alimentação elétrica da bomba não é independente do consumo geral. Identificar.
5 - A bomba principal não funcionou. Vazamento.
6 - Acionamento manual da bomba junto aos hidrantes. Não foi possível testar. Realizar manutenção.
7 - O alcance do jato é inferior a 10,00 m. Não foi possível testar.

Observações/Orientações:
Vencimento extintores setembro de 2024. De acordo com a análise aprovada: Instrução Técnica nº 13/2019 1 - Iluminação de emergência. A distância máxima entre os pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 15 metros, e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 metros. Outro distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da NBR 10898/2013 (item 5.4.1.1 da Instrução Técnica nº 18/2019).

VISTORIA COMUNICADA. O interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

VISTORIA APROVADA.

VISTORIA PENDINGUEIRA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

Realizado em:	quinta-feira, 13 de maio de 2024		
Acompanhante:	BRUNA MONIQUE BOVE	RG: 43089012-6	Fone: (15) 3376-9600
Vistoriador:	1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES		
Nota:	Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".		

Finalizar

Todos, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana!



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS

Prefeitura Municipal de Itapetininga



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário

Fls. nº

76

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº: 127684-2/2024

Projeto Técnico Nº: 092196/3522307/2024

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ LEMBO, 651

Bairro: VILA SOTEMO

Município: ITAPETININGA

Ocupações: Pré-escola

53. Diversos

1 - Não havia pessoa habilitada para acompanhar a vistoria.

Observações Orientações

VISTORIAS DUPLICADAS NO SISTEMA COM O MESMO ENDEREÇO, IREI DAR PROSSEGUIMENTO NO PROJETO Nº 06441/3522307/2020 ONDE EXISTE PROJETO APROVADO COM AVCB EMITIDO.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 14 de maio de 2024

Acompanhante: PREJUDICADO

RG: 1111111111

Fone: (11) 11111-1111

Vistoriante: 1. SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

"Tôô, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário Sair

Fls. nº 77

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº:	164999-2/2024		
Projeto Técnico Nº:	118185/3522307/2024		
Endereço:	RUA BENEDITO SOARES HUNGRIA, 155		
Bairro:	VILA REGINA	Município:	ITAPEVINGA
Ocupações:	Pré-escola		

05. Saídas de emergência:

1 - Há saídas obstruídas, corredores de acesso as salas de aula.

06. Escadas - Generalidades:

1 - Não há guarda-corpo na escada.
2 - Não há corrimão na escada. Fundos.

17. Extintores de incêndio:

1 - Os extintores não foram instalados. Central de gás.

19. Central de GLP:

1 - Há outro tipo de material armazenado na central.

***Observações Orientações**
De acordo com a IT-11/19 tabela 2 anexo B do decreto estadual 63911/18 as Distâncias máximas a serem para as ocupações do grupo E-5 é de 40 metros ** Atentar para caminhamento máximo permitido.

- Vistoria COMUNICADA, o Interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
- Vistoria APROVADA.
- VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

segunda-feira: 24 de junho de 2024

Acompanhante:	DÉBORA (DIRETORA)	RG: 111111111	Fone: (15) 3472-1280
Vistoriante:	1, SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES		

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS

Prefeitura Municipal de
Itapeetininga

Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Ajuda ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Fls. nº

00

Protocolo Vistoria Nº.: 028688-2/2026

Projeto Técnico Nº.: 064346/3522307/2020

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 2090

Bairro: VILA VISALTINO GOMES

Município: ITAPEETININGA

Ocupações: Pré-escola

15. Saídas de emergência - Acessos:

1 - Há portas com o sentido de abertura invertido em salas com capacidade superior a 100 pessoas.

37. Brigada de incêndio:

1 - Os brigadistas questionados foram reprovados na avaliação.

40. Iluminação de emergência - Sistema a por blocos autônomos.

1 - Há luminárias que não estão em funcionamento.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - Não há identificação dos acionadores manuais de alarme ou detectores de fumaça na central do sistema.

2 - O sistema não funcionou em teste por acionador manual de alarme.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização não foi instalada. Registro de recalque, sinalização de advertência nas caixas de disjuntores.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - O dispositivo de recalque está sem junta de união do tipo engate rápido.

2 - A tampa do dispositivo de recalque não possui dimensões entre 0,40 m e 0,60 m. Impossibilidade de conectar a mangueira.

Observações/Orientações

A acompanhante informou que não fizeram o treinamento com o sistema de hidrantes. Para o retorno da vistoria todos os participantes da brigada deverão ter o conhecimento das medidas de segurança contra incêndio. (Alarme, iluminação de emergência, hidrantes, etc...).

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

Acompanhante: DENISE PADOVANI SOARES

RG: 313369478-29

Fone: (15) 2133-1914

Vistoriante: 1, SGT PM ANDRE ROBERTO ARANTES

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

