

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS GRUMIXAVAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 01: Sentido Bairro - Centro



Imagem 02: Sentido Bairro - Centro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS GRUMIXAVAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 03: Sentido Bairro - Centro



Imagem 04: Sentido Bairro - Centro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS GRUMIXAVAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 05: Sentido Centro - Bairro



Imagem 06: Sentido Centro - Bairro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS GRUMIXAVAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 07: Sentido Centro - Bairro



Imagem 08: Sentido Centro - Bairro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DOS PEROBEIRAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 01: Sentido Bairro-Centro, começo da rua



Imagem 02: Sentido Bairro – Centro



Imagem 03: Sentido Bairro – Centro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DOS PEROBEIRAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 04: Sentido Bairro - Centro



Imagem 05: Sentido Bairro - Centro



Imagem 06: Sentido Bairro - Centro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DOS PEROBEIRAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 06: Sentido Bairro - Centro



Imagem 07: Sentido Bairro - Centro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS PAINEIRAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 01 – Sentido Rua dos Guatambús



Imagem 02 – Sentido Rua das Jacarandás



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS PAINEIRAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 03 – Sentido Rua dos Guatambús



Imagem 04 – Sentido Rua das Jacarandás



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS PAINEIRAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 05 – Sentido Rua dos Guatambús



Imagem 06 – Sentido Rua das Jacarandás



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS PAINEIRAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 07 – Sentido Rua dos Guatambús



Imagem 08 – Sentido Rua das Jacarandás



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DAS PAINEIRAS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 09 – Sentido Rua dos Guatambús



Imagem 10 – Sentido Rua das Jacarandás



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DOS JACARANDÁS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 01: Sentido Bairro Centro



Imagem 02: Sentido Centro Bairro



Imagem 03: Sentido Bairro - Centro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DOS JACARANDÁS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 04: Sentido Bairro - Centro



Imagem 05: Sentido Centro - Bairro



Imagem 06: Sentido Bairro - Centro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DOS JACARANDÁS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 07: Sentido Centro - Bairro



Imagem 08: Bairro - Centro



Imagem 09: Sentido Centro - Bairro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DOS JACARANDÁS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 10: Bairro - Centro



Imagem 11: Sentido Centro - Bairro



Imagem 12: Sentido Bairro - Centro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA DOS JACARANDÁS – GUATAMBÚ – PIEDADE/SP

Imagem 13: Sentido Centro - Bairro



Imagem 14: Sentido Bairro - Centro



Piedade, 11 de março de 2026.



Documento assinado digitalmente

ELTON DOS SANTOS

Data: 11/03/2026 11:58:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elton dos Santos
Engenheiro – CREA 5070763230