

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1 - RELATÓRIO Nº: 10/2026

STATUS	
	ATENDE
1	NÃO ATENDEU

EMPRESA: TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA		
Descrição do Item 02: Cabo elétrico de cobre PP 2 x 1,0 mm² cor preta		Marca: ENERGY
Autorização de Fornecimento (AF):	Nota Fiscal:	
Equipamentos utilizados: Maleta de teste de cabos elétricos		
Data do recebimento da Amostra:	31/03/2026 (itens 02 e 36)	Data dos testes: 08/04/2026

2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Análise do item 02: Cabo elétrico de cobre PP 2 x 1,0 mm ² cor preta			
Descrição	Referência	Medido	Status
Resistência	20,0	Preto 28,2 Azul 33,6	não atende

3 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição do item 02: Cabo elétrico de cobre PP 2 x 1,0 mm ² cor preta



4 – CONCLUSÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE:

CONCLUSÃO				
ITEM 02		ATENDE	X	NÃO ATENDE

OBS: O item 02 não atendeu, porque o fator de resistência foi maior do que o de referência.