

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1 - RELATÓRIO Nº: 11/2026

STATUS	
	ATENDE
1	NÃO ATENDEU

EMPRESA: TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA		
Descrição do Item 36:Lâmpada Tubular led t8 -18 a 20w		Marca: Ourolux
Autorização de Fornecimento (AF):	Nota Fiscal:	
Equipamentos utilizados: maleta de teste de lâmpadas		
Data do recebimento da Amostra:	31/03/2026 (itens 02 e 36)	Data dos testes: 08/04/2026

2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Análise do item 36: Lâmpada Tubular led t8 -18 a 20w			
Descrição	Referência	Medido	
Fator de Potência	0,92	não foi possível	não atende
Potência	18 a 20w	não foi possível	não atende

3 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição do item 36: Lâmpada Tubular led t8 -18 a 20w
--





4 – CONCLUSÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE:

CONCLUSÃO				
ITEM 36		ATENDE	X	NÃO ATENDE

O item 36 ao ser aberto a embalagem, notou-se que tinha sofrido avarias, resultando na impossibilidade de avaliação.
