

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1 - RELATÓRIO Nº: 05/2026

STATUS	
	ATENDE
2	NÃO ATENDE


EMPRESA: TRIUNFO	
Descrição do Item 01: Cabo elétrico de cobre PP 2x0,75mm ² cor preta	Marca: ENEREGY
Descrição do Item 04: Cabo elétrico de cobre PP 3x4,0mm ² cor preta	Marca: ENERGY
Autorização de Fornecimento (AF):	Nota Fiscal:
Equipamentos utilizados: Maleta de teste de cabos elétricos	
Data do recebimento da Amostra: 02/03/2026	Data dos testes: 12/03/2026

2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Análise do Item 01: Cabo elétrico de cobre PP 2x0,75mm ² cor preta			
Descrição	Referência	Medido	Status
Resistência	26,7	31,0 / 28,1	NÃO ATENDE

Análise do item 04: Cabo elétrico de cobre PP 3x4,0mm ² cor preta			
Descrição	Referência	Medido	Status
Resistência	5,09	Br 6,9 Az 6,9 PT 7,0	NÃO ATENDE

3 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Descrição do item 04: Cabo elétrico de cobre PP 3x4,0mm² cor preta





4 – CONCLUSÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE:

CONCLUSÃO				
ITEM 01		ATENDE	X	NÃO ATENDE
ITEM 04		ATENDE	X	NÃO ATENDE
