

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1 - RELATÓRIO Nº: 06/2026

STATUS	
	ATENDE
2	NÃO ATENDE

EMPRESA: MORK	
Descrição do Item 02: Cabo elétrico de cobre PP 2x1,0mm ² cor preta	Marca: ENERGY
Descrição do Item 03: Cabo elétrico de cobre PP 3x2,5 mm ² cor preta	Marca:
Autorização de Fornecimento (AF):	Nota Fiscal:
Equipamentos utilizados: Maleta de teste de cabos elétricos	
Data do recebimento da Amostra: 02/03/2026	Data dos testes:

2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS


Análise do Item 02: Cabo elétrico de cobre PP 2X1,0mm ² cor preta			
Descrição	Referência	Medido	Status
Resistência	20,0	NÃO HOUVE AFERIÇÃO	NÃO ATENDE

Análise do item 03: Cabo elétrico de cobre PP 3x2,5mm ² cor preta			
Descrição	Referência	Medido	Status
Resistência	8,21	NÃO HOUVE AFERIÇÃO	NÃO ATENDE

3 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição do item 02: Cabo elétrico de cobre PP 2X1,0mm² cor preta







Descrição do item 03: Cabo elétrico de cobre PP 3x2,5mm² cor preta



4 – CONCLUSÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE:

CONCLUSÃO				
ITEM 02		ATENDE	X	NÃO ATENDE
ITEM 03		ATENDE	X	NÃO ATENDE

OBS: As duas amostras enviadas estavam com tamanhos insuficientes, segundo a norma ABNT NBR NM 280:2011 para realização do teste de resistência. A amostra do item 02 estava com menos de 30cm e a amostra do item 03 com menos de 60cm.

O cabo do item 03 não veio com identificação de marca e nem na embalagem original.

