Visita Técnica

Por: Felipe Balieiro (wxrxmanutencao@gmail.com) Em: 02/06/2025 13:54

Empresa responsável

Nome
WXRX ASSISTENCIA TÉCNICA

Celular / WhatsApp
(11) 97182-6497

CPF / CNPJ
46231331000133

Endereço
Rua Carolina Bizon Canos, 146 - City Bussocaba, Osasco - State of São Paulo, Brazil

Cliente

Razão social
MUNICIPIO DE JACAREI

CPF / CNPJ
46.694.139/0001-83

Endereço
Praça dos Três Poderes, 73 - Centro, Jacareí - State of São Paulo, Brazil

Informações do serviço

Total de Peças e Materiais do serviço
R$ 0.00

Total de Serviços prestados
R$ 2800.00

HORÁRIO

Data e hora de chegada
05/06/2025 09:00:00

Técnico
Felipe Balieiro

PROPOSTA

Descrição da solicitação
S. Silvestre : Dabi Atlante D 700. Na última avaliação, foi informado que provavelmente a placa teria que ser trocada. A radiografia não fica nítida.
Parque S. Antônio: Dabi Atlante D 700. A radiografia não fica nítida.
Meia Lua: dois aparelhos Dabi Atlante Spectro 70 X. Um, não dispara, quando acionado. O outro, problema no timer. Dispara por menos tempo, não revela a radiografia depois.

ATIVO

Tipo de equipamento
Raio x odontologico

Marca
Dabi Atlante

Modelo
D700

SERVIÇOS

Serviços a realizar/realizados

Código	Nome	Quantidade	Preço unitário	Subtotal
17	Visita Técnica SP	1.0	R$ 2200.00	R$ 2200.00
19	Manutenção corretiva em placa de controle do equipamento de raios x	1.0	R$ 600.00	R$ 600.00

VALOR TOTAL

Valor total em reais (R$)
2800

EVIDÊNCIAS

Evidências fotográficas

