8.0 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA ESTRADA DA COMUNIDADE CORRENTE DOS MATÕES, NOS TRECHOS 01, 02 E 03 , ZONA RURAL DE BOM JESUS - PIAUÍ.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESTRADA DA COMUNIDADE CORRENTE DOS MATÕES - TRECHO 01 - BOM JESUS - PIAUÍ

Imagem 01 - Início da Estrada da Comunidade Corrente dos Matões - Trecho 01



Coordenadas:	-9.135627	-44.726053

Imagem 02 - Final da Estrada da Comunidade Corrente dos Matões - Trecho 01



Coordenadas:	-9.136790	-44.727194

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DEFESA AGROPECUÁRIA - SADA

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESTRADA DA COMUNIDADE CORRENTE DOS MATÕES - TRECHO 02 - BOM JESUS - PIAUÍ

Imagem 01 - Início da Estrada da Comunidade Corrente dos Matões - Trecho 02



Coordenadas:	-9.141436	-44.739354

Imagem 02 - Final da Estrada da Comunidade Corrente dos Matões - Trecho 02



Coordenadas:	-9.141405	-44.740212

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DEFESA AGROPECUÁRIA - SADA

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESTRADA DA COMUNIDADE CORRENTE DOS MATÕES - TRECHO 03 - BOM JESUS - PIAUÍ

Imagem 01 - Início da Estrada da Comunidade Corrente dos Matões - Trecho 03



Coordenadas:	-9.140957	-44.730523

Imagem 02 - Final da Estrada da Comunidade Corrente dos Matões - Trecho 03



Coordenadas:	-9.140560	-44.730064

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO EVELIN SERVIO NORONHA
Data: 03/06/2026 10:04:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br