



EQUIPE DE LICITAÇÕES

Itatiba, 06 de maio de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRAS

Edital Nº 01/2025

Pregão Eletrônico Nº 01/2025

Processo Administrativo Nº 14/2025

Objeto: Aquisição de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Itatiba

Lote 01: Camisas sociais para os servidores do Setores Administrativos

Lote 02: Calças sociais para os servidores dos Setores Administrativos

Licitante: Bernardino Da Luz Confecções LTDA

CNPJ: 13.936.073/0001-31

Considerando o recebimento, em 05 de maio de 2025, das amostras relativas aos lotes supracitados, informa-se que foram realizadas as análises técnicas pertinentes, com base nas especificações constantes do Termo de Referência.

Após avaliação, foram constatadas as seguintes inconsistências referentes a cada lote, que comprometem a conformidade das amostras apresentadas:

Lote 01: Camisas sociais para os servidores do Setores Administrativos

Conforme imagem 01, abaixo, observa-se que a etiqueta da peça indica composição têxtil divergente da exigida no Termo de Referência. Foi estabelecida como exigência a composição de 65% a 80% de algodão e 15% a 30% de poliéster. No entanto, a amostra analisada apresenta 32% de algodão e 68% de poliéster, caracterizando descumprimento do exigido.



Imagem 01- Etiqueta de composição Têxtil das amostras do Lote 01



Câmara Municipal de Itatiba

Lote 02: Calças sociais para os servidores dos Setores Administrativos

Conforme imagens 02 e 03, abaixo, verifica-se que a peça apresenta etiquetas com dois CNPJs distintos da licitante, o que evidencia a ocorrência de subcontratação. Ressalta-se que tal prática é vedada pelo item 3.2 do edital.



Imagem 02 – Etiqueta amostra lote 02 com CNPJ 19.554.008/0001-28



Imagem 03 – Etiqueta Amostra Lote 02 com CNPJ 17.245.234/0005-25



Câmara Municipal de Itatiba

Adicionalmente, as amostras das calças apresentam botão em material plástico e zíper na cor dourada, conforme imagem 04. O Termo de Referência estabelece que o botão deve ser metálico e o zíper em cor escura, o que configura mais um descumprimento técnico.




Imagem 04 – Botão da amostra do lote 02 composto de material plástico e zíper metálico na cor dourada.

CONCLUSÃO

Diante das não conformidades apontadas e com fundamento no item 12.4.1 do Edital, inabilita-se a licitante para os lotes analisados, tendo em vista que as amostras apresentadas não atendem às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

Pregoeiro