

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto reparo válvula pneumática

Descrição Detalhada: Conjunto Reparo Válvula Pneumática Material: Aço Carbono , Bitola: 3/8 POL, Referência Fabricante: 3270-8000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.411,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

2 - Conjunto reparo válvula pneumática

Descrição Detalhada: Conjunto Reparo Válvula Pneumática Material: Aço Carbono , Bitola: 3/8 POL, Referência Fabricante: 3270-8000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.383,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (100)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Conjunto reparo válvula pneumática	100	Unidade
2	Conjunto reparo válvula pneumática	100	Unidade