



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACAULÂNDIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - TUBOS CORRUGADOS PEAD



Bacia 01- Extensão do pontilão existente 5,0 metros - Estrada vicinal LC-10
SENTIDO TB 30 -Trecho LC10/TB30 – Extensão 3,28km – Localização
2,33km - coord. **10°23'49,75"S 63°11'31.98"W**

NOTA: estrada de servidão pública que dá acesso a propriedades da linha c
05 qu por motivo de morro muito íngreme não foi possível abrir a estrada(linha
c 05) no local projetado.





Bacia 02 - Extensão do pontilão existente 5,0 metros - Estrada vicinal LC-10
 SENTIDO TB 30 -Trecho LC10/TB30 – Extensão 3,28km – Localização
 2,33km - coord. **10°24'39.15"S 63°11'49.64"W**

NOTA: estrada de servidão pública que dá acesso a propriedades da linha c
 05 qu por motivo de morro muito íngreme não foi possível abrir a estrada(linha
 c 05) no local projetado.





Bacia 03 - Extensão do pontilão existente 6,0 metros - Estrada vicinal
TRAVESSÃO DA LC30/LC25 DO TB 40 -Trecho LC 30/LC25 – Extensão
5,47km – Localização 2,0km - coord. **10°13'45.49"S 63°12'33.75"W**

NOTA: travessão que liga linha C 30 a linha C 25 não aparece na imagem porque a imagem disponível no google é de 2016 e o referido travessão foi aberto em 2018





Bacia 04 - Extensão do pontilão existente 5,0 metros - Estrada vicinal
 TRAVESSÃO DA LC30/LC25 DO TB 40 -Trecho LC 30/LC25 – Extensão
 5,47km – Localização 2,0km - coord. **10°13'18.32"S 63°12'22.16"W**

NOTA: travessão que liga linha C 30 a linha C 25 não aparece na imagem porque a imagem disponível no google é de 2016 e o referido travessão foi aberto em 2018.






Bacia 05 - Extensão do pontilão existente 3,0 metros - Estrada vicinal TRAVESSÃO DA LC15/LC10 DO TB 40 -Trecho LC 15/LC10 – Extensão 1,40km – Localização 1,0km - coord. **10°21'03.13"S 63°12'08.59"W**


NOTA: Estrada de servidão pública em setor chacareiro.





Bacia 06 – Bueiro de madeira oca existente - Estrada vicinal LC20 SENTIDO
TB 80 -Trecho RO 140/TB80 – Extensão 18,50km – Localização 9,4km -
coord. **10°17'47.01"S 62°50'23.00"W**





Bacia 07 – Bueiro de madeira oca existente - Estrada vicinal LC20 SENTIDO
TB 80 -Trecho RO 140/TB80 – Extensão 18,50km – Localização 5,50km -
coord. **10°17'40.49"S 62°52'19.77"W**

NOTA: Houve uma mudança na localidade da estrada.

RAFAEL VINICIUS
PEREIRA:00032281269

Assinado de forma digital por RAFAEL
VINICIUS PEREIRA:00032281269
Dados: 2024.01.09 16:46:02 -04'00'





Município de Cacaulândia

63.762.058/0001-92

Rua: João Boava, 2119 - Setor 01

www.cacaulandia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Documentos	2_RELATORIO_FOTOGRAFICO__14_	20/08/2024

ID:	243685	Processo	Documento
CRC:	D36C690F		
Processo:	1-337/2024		
Usuário:	JANETE ROSSETTI MENEZES		
Criação:	20/08/2024 11:35:38	Finalização:	20/08/2024 11:35:39

MD5:	14C8660E761ED50EA50CE21E3BD7F763
SHA256:	134562DC68B77ACFA2107B1815DF58C52DA2E370E80FF03E5DF296B0A5ADFB45

Súmula/Objeto:

2_RELATORIO_FOTOGRAFICO__14_

INTERESSADOS

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS	20/08/2024 11:35:38
---	---------------------

ASSUNTOS

Aquisição e instalação de Tubos PEAD Corrugados – Convênio nº 380/2024/PGE	20/08/2024 11:35:38
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cacaulandia.ro.gov.br informando o ID 243685 e o CRC D36C690F.