RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I
BAIRRO ALVORADA
DIVISÓPOLIS/MG

Relatório fotográfico elaborado para atendimento à solicitação da SES/MG, contemplando vistas frontal, lateral direita, lateral esquerda, fundos e vistas panorâmicas do terreno destinado à implantação da Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo I.

“Declaro que as fotografias apresentadas representam fielmente as condições atuais do terreno destinado à implantação da Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo I, contemplando vistas frontal, lateral direita, lateral esquerda, fundos e entorno imediato do imóvel, em atendimento às exigências da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG.”

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.06.05 09:23:52 -03'00'

Foto 01 – Vista Frontal do Terreno



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites com a Rua Lucindo Carlos Gonçalves, características da área e do entorno urbano.

Foto 02 – Vista Frontal Complementar



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites do imóvel com a Rua Lucindo Carlos Gonçalves, características da área e do entorno urbano.

Foto 03 – Vista Lateral Esquerda



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites do imóvel com o Conjunto Habitacional MCMV (inicío da Construção), características da área e do entorno urbano.

Foto 04 – Vista Panorâmica da Área



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites do imóvel com o Conjunto Habitacional MCMV (inicío da Construção), características da área e do entorno urbano.

Foto 05 – Vista Lateral Esquerda - Complementar



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites do imóvel com o Conjunto Habitacional MCMV (inicío da Construção), características da área e do entorno urbano. Ponto com maior distância, visualização de parte do Fundo com a Rua Antônio Meireles.

Foto 06 – Vista do Fundo



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites do imóvel com a Rua Antônio Meireles, características da área e do entorno urbano.

Foto 07 – Vista de Acesso através da Rua Lucindo Carlos Gonçalves – Parte da Rua com Infraestrutura completa.



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites do imóvel, características da área e do entorno urbano.

Foto 08 – Vista da Lateral Direita



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites do imóvel com a Rua Itamar Ferreira de Souza, características da área e do entorno urbano. A rua possui infraestrutura completa.

Foto 09 – Vista do Fundo - Complementar



Registro fotográfico do terreno destinado à implantação da UBS Tipo I, evidenciando os limites do imóvel com a Rua Antônio Meireles, características da área e do entorno urbano. Ponto com maior distância.

Valdênia Maria dos Santos
Engenheira Civil – CREA/MG 253047/D

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.06.05 09:24:04 -03'00'

Euder de Lima Rosemberg Mendes
Prefeito Municipal de Divisópolis