

Relatório Fotográfico

Deslizamento Rua XV de Novembro Ipumirim – SC


1 – Justificativa:

Este relatório faz parte da solicitação de vistoria e emissão de laudo geológico enviado para a Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

2- Fotos com legendas:



Legenda- Imagem do Radar OESTE da madrugada de terça-feira. Quando começou a chover.



Legenda- Imagem do Radar OESTE da manhã de domingo. Quando atingiu o pico da chuva. Total em 36 horas 153 mm.



Legenda – Início do deslizamento na manhã do domingo 29/06.



Legenda – Deslizamento na manhã de segunda 30/06.



Legenda – Deslizamento na manhã de segunda 30/06.



Legenda – situação das rachaduras 01/07 terça.



Legenda – situação das rachaduras 01/07 terça.



Legenda – situação das rachaduras 01/07 terça.



Legenda – Como medida emergencial foi cortado as árvores que estavam dentro do bloco com trincas, rachaduras e degraus.

Ipumirim, 01 de julho de 2025.

GILMAR ANTONIO DA ROSA
Coordenador Municipal de Defesa Civil
CPF 534.053.829-04
Telefone: 49 99977-3649