



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa a jusante, localizada na Rua Carmosina Medeiros da Silveira, Bairro Guarda do Cubatão, município de Palhoça/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. IDENTIFICAÇÃO

**Objeto:** Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa a jusante, localizada na Rua Carmosina Medeiros da Silveira, Bairro Guarda do Cubatão, município de Palhoça/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra.

**Local:** Rua Carmosina Medeiros da Silveira, Bairro Guarda do Cubatão, Palhoça/SC.



**Imagem 01 – Localização / Traçado da Drenagem  
(Área de intervenção)**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 02 – Situação atual



Imagem 03 – Situação atual



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 04 – Situação atual



Imagem 05 – Situação atual



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 06 – Situação atual



Imagem 07 – Situação atual



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 08 – Situação atual



Imagem 09 – Situação atual



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



19 de mai de 2026 08:40:42  
27°41'29,26342"S 48°40'29,08974"W ±3,79m  
Rua Carmosina Medeiros da Silveira

Imagem 10 – Situação atual

---

**Roni L. do Nascimento**  
Matrícula nº 3766561-1  
Engenheiro Civil  
CREA/SC: 190713-5