



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Drenagem, pavimentação em concreto rígido e sinalização viária da Rua dos Eucaliptus.

Local: Rua dos Eucaliptus, Bairro Alto Aririú, Palhoça/SC.




Imagem 01 – Situação atual



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagem 02 – Situação atual




Imagem 03 – Situação atual



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagem 04 – Situação atual

Alexsander da Silva

Matrícula nº 500976

Engenheiro Civil

CREA/SC 090082-3