



JA. BAROSSO TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: IDEIN ARQUITETURA LTDA.

REF: 8597/2013

LOCAL DO SERVIÇO: CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO- AGRONÔMICA- FPOLIS- SC Data inicial:21/11/2013

Sondagem: SP01 Cota: 0,00

Data final :21/11/2013

Responsável Técnico:

Prof. (mts)	Nº. das Amostras	Golpes / cm		GRÁFICO

		1º+2º	2º+3º	
1,00	1	4	4	
2,00	2	4	5	
3,00	3	5	6	
4,00	4	6	7	
5,00	5	17	22	
6,00	6	18	24	
7,00	7	36	39	
8,00				
9,00				
10,00				
11,00				
12,00				
13,00				
14,00				
15,00				
16,00				
17,00				
18,00				
19,00				
20,00				
21,00				

Profun-
didade
das
camadas

DESCRIÇÃO
DOS SOLOS

1.00 ATERRO;

Argila, arenosa, cinza, mole;

2.25 Argila arenosa, cinza, de consistência média;

4.80 Areia, com pedregulho, cinza, compacto;

7.90 Limite de Sondagem; (PEDREGULHOS)

DE ACORDO COM A NBR 6484.

Prof. N.A. (m): Não atingiu nível da água.

Obs.: