



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **Instalemos Manutenções e Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda**, com CNPJ: **10.274.734/0001-12**, com sede na Rua João Maria da Fonseca, 686 – Bairro Passo das Pedras – Gravataí - RS foi contratada por **Associação de Empresas do Condomínio Industrial Automotivo General Motors - CIAG**, com CNPJ: **03.539.563/0001-40**, com sede na Avenida General Motors, 2000 – Bairro **Passo da Caveira – Gravataí – RS**, Possui Qualificação Técnica para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato Nº:** Contrato de Prestação de serviços assinado em 01/09/2018. Anexo A e proposta Técnica Num.1438/18
2. **Objeto de contrato:** Serviços de engenharia para inspeção e manutenção, de redes, de entradas de energia, QGMT – Quadro Geral de média Tensão, totalizando **26 subestações** do condomínio sistemistas da General Motors que contempla:

2.1– Manutenção preventiva de subestação 25 kV, compreendendo:

- a) Chaves fusíveis;
- b) Para raios;
- c) Conjuntos de cabos e muflas;
- d) Transformadores de potencial de medição e proteção (TP);
- e) Transformadores de corrente de medição e proteção (TC);
- f) Estruturas;
- g) Seccionadoras com e sem fusíveis HH;
- h) Disjuntores 25 kV 100 á 1250 A;
- i) Painéis e cubículos MT 25 kV;
- j) Transformadores de potência a óleo e a seco 25 KV de 45 KVA à 750 kva;
- k) QGBT – Quadro Geral de Média Tensão;
- l) Sistema de alimentação auxiliar

2.2 Inspeções Técnicas com relatórios e Laudos:

- a)- Inspeção termográfica;
- b)- Inspeção de efeito corona por ultrassom;
- c)- Inspeção de rota;
- d)- Inspeção e manutenção em sistema de iluminação viária;
- e)- Inspeção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA com medições
- f)- Inspeção de vazamentos de gás SF6;
- g)- Laudo de NR10;

2.3 - Atendimento 24 horas em regime de Plantão para atendimentos Rede MT e Subestações;

- a) O condomínio é formado por 26 unidades consumidoras alocadas no CIAG.



3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Complexo Automotivo General Motors, Avenida General Motors, 2000 – Bairro Passo da Caveira – Gravataí – RS
4. **Empresa Contratada:** Instalemos Manutenções e Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda, com CNPJ: 10.274.734/0001-12
5. **Contratante:** Associação de Empresas do Condomínio Industrial Automotivo General Motors, com CNPJ: 03.539.563/0001-40.
6. **Proprietário:** Associação de Empresas do Condomínio Industrial Automotivo General Motors, com CNPJ: 03.539.563/0001-40
7. **TRT: BR 20200766806**
8. **Responsável técnico:** Eletrotécnico Elemir Guardiano Lemos, CFT RN: **69006997072**.
9. **Atividades que foram concluídas sob sua responsabilidade técnica:** Até a emissão do atestado todos os serviços listados acima foram executados (Item 2), sendo necessário se repetirem anualmente a manutenção das subestações. Neste período foram concluídos 86% referente a sua totalidade.
10. **Período da participação dos serviços:** data de início 03/09/2018 e data de término 30/08/2021.
11. Todos os serviços listados acima foram executados conforme o contrato de manutenção das subestações. Neste período foram concluídos 100% referente a sua totalidade e foram atendidas com Satisfação e qualidade e apresenta bom desempenho, nada constando que desabone tecnicamente ou comercialmente suas atividades.
12. **Período da participação dos serviços:** data de início 03/09/2018 e data de término 30/08/2021.

Gravataí, 02 de agosto de 2021

Egas Magalhães
Coordenador de Infraestrutura
CPF: 301.416.560 – 34

Coordenador de Infraestrutura

