



Placa JDG-4146	Cor branco	Chassi 935CNFC51SB519828	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Seguradora Gente Seguradora	Sinistro 01312503935	Responsável Webservice	Grupo de Fornecimento -	
CNPJ da Seguradora 90.180.605/0001-02	Orçamento 234853.2 - 19/11/25 - 09:46:30	Número de Integração -		
Segurado MUNICIPIO DE BOSSOROCA	CPF/CNPJ do Segurado 87.613.014/0001-69	Telefone (54) 991483139	E-mail contato@bossoroca.rs.gov.br	
Dados da Oficina OFICINA ROSENEI PINTURAS (Linhas Gerais) - 04.212.884/0001-07 (55) 33524782 - roseneip@gmail.com RUA SÃO JOÃO, 3333, Centro - São Luiz Gonzaga - Rio Grande do Sul CEP: 97800-000		Mão de obra R\$ 51,00/h	Reparação R\$ 58,00/h	Pintura (Comum) R\$ 72,00/h
		Desconto 10,00%	Valor Segurado R\$ 109.553,00	Valor Fipe (0112313) R\$ 103.910,00
Dados para Faturamento Gente Seguradora - 90.180.605/0001-02				

T TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO R REPARAÇÃO P PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO
PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1


OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T 0,50	1	9846580680	CONDENSADOR DO A/C	Oficina	R\$ 1.930,43	10,00%	R\$ 1.737,39
T -	1	16949910WP	JOGO DE MOLDURAS DO PARACHOQUE DIANT INFERIOR (BRANCO GELO)	Oficina	R\$ 652,29	10,00%	R\$ 587,06
T 1,50	1	0000001	KIT FAROL DE MILHA C 3 ARCROS 2025 2026 FEEL PACK 1.0 PRETO AL	Oficina	R\$ 550,00	10,00%	R\$ 495,00
T 0,50	1	98449950XT	PARACHOQUE DIANT INFERIOR	Oficina	R\$ 884,34	10,00%	R\$ 795,91
T 1,00 P 3,00	1	984499181T	PARACHOQUE DIANT SUPERIOR	Oficina	R\$ 1.226,29	10,00%	R\$ 1.103,66
T 1,00	1	9846580880	RADIADOR	Oficina	R\$ 988,64	10,00%	R\$ 889,78
R 3,00 P 0,50	1		APOIO ESQ DO PAINEL DIANTEIRO	Oficina	-	-	-
R 2,00 P 1,00	1		TRAVESSA INF DO PAINEL DIANT	Oficina	-	-	-
	1		ATIVIDADES ACESSORIAS	Oficina	R\$ 90,00	-	R\$ 90,00
	1		CARGA DE GÁS	Oficina	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00

Troca / R&I R\$ 229,50 4,50 Pintura (Comum) R\$ 324,00 4,50 Reparação R\$ 290,00 5,00 Serviços R\$ 340,00 Forn. Oficina R\$ 5.608,80 Forn. Seguradora - Total R\$ 6.792,30

RESUMO GERAL

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA (COMUM)	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. SEGURADORA	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA (IMPACTO)



Funilaria (7,26%)	R\$ 76,50 1,50
Vidraçaria	-
Tapeçaria (7,26%)	R\$ 76,50 1,50
Elétrica	-
Mecânica (7,26%)	R\$ 76,50 1,50
Pintura (Comum) (21,78%)	R\$ 324,00 4,50
Reparação (24,20%)	R\$ 290,00 5,00
Serviços (32,24%)	R\$ 340,00

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R\$ 6.231,99
Descontos (Oficina)	- R\$ 623,19
Líquido de Peças (Oficina)	R\$ 5.608,80
Bruto de Peças (Seguradora)	-
Descontos (Seguradora)	- R\$ 0,00
Líquido de Peças (Seguradora)	R\$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R\$ 5.608,80
Líquido de Mão de Obra	+ R\$ 1.183,50
Total Geral	R\$ 6.792,30

R\$ 6.792,30
Total Geral

R\$ 6.347,00
Franquia

R\$ 445,30
Líquido Geral

CONCLUSÃO

Tipo de Conclusão: Autorizado | Motivo: Conserto do Veículo Autorizado na Oficina | 15/01/2026 - 15:28:22 | Webservice - Gente Seguradora

Fluxo: 2 | **Criado por:** Webservice • Gente Seguradora | **Data de Criação:** 15/01/2026 - 15:28
 Parecer gerado via integração: Reparos autorizados. | Usuário: MARCIO MIGUEL FLACH DA SILVA | CPF:

Fluxo: 1 | **Criado por:** Marcio Flach • Gente Seguradora | **Data de Criação:** 23/12/2025 - 12:45
 VISTORIA INICIAL REALIZADA – DANOS CONDIZENTES AO SINISTRO

Veículo:
 C3 AIRCROSS (2024 a 2026) FEEL PACK 1.0 TURBO FLEX – Ano/Modelo: 2025
 Placa: JDG-4I46 • Cor: Branco (Comum) • Chassi: 935CNFC51SB519828

Oficina:
 OFICINA ROSENEI PINTURAS (Linhas Gerais) – CNPJ: 04.212.884/0001-07
 (55) 3352-4782 • roseneip@gmail.com

Rua São João, nº 3333 – Centro
 São Luiz Gonzaga – RS • CEP: 97800-000

Foi realizada vistoria inicial, ocasião em que foram constatados danos condizentes com a dinâmica do sinistro relatado. As avarias observadas são compatíveis com o evento informado; entretanto, não foi possível identificar integralmente eventuais danos internos durante a análise preliminar.
 Dessa forma, faz-se necessária a desmontagem do veículo para avaliação técnica detalhada, a fim de verificar a existência de danos internos não aparentes. Ressalta-se que os danos internos somente poderão ser confirmados mediante desmontagem.
 Caso o procedimento de desmontagem ainda não tenha sido realizado, a vistoria deverá ser devolvida para os devidos ajustes, possibilitando a complementação da análise técnica.

Dados para Faturamento
 Gente Seguradora S/A
 CNPJ: 90.180.605/0001-02
 Problemas com Fornecimento de Peças

WhatsApp: (51) 99837-5363

Regulador Responsável
 Márcio Flach

(51) 8011-5562

? **OBSERVAÇÕES GERAIS:**

- Para solicitar um complemento, as oficinas cadastradas ou referenciadas Cilia Pass devem acessar: <https://portaldecomplemento.com.br>
- Dúvidas referente aos dados para emissão da NF e processo de inclusão da NF, solicitar login/senha enviar e-mail para relacionamento.oficinas@genteseguradora.com.br
- Cobrança de pagamento pendente após inclusão e aceite da NF, enviar e-mail para pagamentosinistro@genteseguradora.com.br
- Será de inteira responsabilidade do proprietário do veículo o pagamento de eventual cobrança por estadia do veículo pelo período em que permanecer na oficina.