

Relatório fotográfico da escola



Figura 1 Rua 08 de março, que encontra a Rua Passo Fundo



Figura 2 passeio existente na Rua N. Sra. que deverá ser refeito quando da troca do muro



Figura 3 estrutura existente, que deverá ser mantida



Figura 4 passeio em rampa de acesso a entrada da escola



Figura 5 canalização pluvial que deve ser retirada



Figura 6 destino das águas pluviais atualmente



Figura 7 - calha sem tubo de queda, telhado entrada escola, piso em vários níveis



Figura 8 pisos e degraus e muros, em vários níveis



Figura 9 – Entrada de agua e luz, deverão ser substituídos por novos



Figura 10 a rampa devesa ser mantida porém alargada conforme projeto

Sertão, fevereiro de 2026.

Prefeito: _____

Homero Fochesatto
Prefeito Municipal

Responsável Técnico: _____

Daniela Tonial Cattani
Engenheira Civil – CREA/RS 187.558