



Município de Flores da Cunha
Rua São José, 2500, FLORES DA CUNHA - RS - 95270-000
(54) 32793600 CNPJ: 87.843.819/0001-07

813

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2023/3166

Centro de Custo: 341 - DEP.CENTRO MUN.DE ESPORTE E LAZER
Usuário Solicitante: ROSANE DALSOGLIO (Usuário: rosane)
Usuário Tramitador: ROSANE DALSOGLIO (Usuário: rosane)
Entidade: Município de Flores da Cunha

Data de Cadastro: 05/05/2023

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2023	10	5	27	812	5680	2819	1	333903916000000	MANUT.CONSERV.DE BENS	54483	R\$530,00
								333903900000000	IMOVEIS		
									OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	5977	
Projeto: Melhorar e Manter a Estrutura Física do Poliesportivo											
Órgão: 10 - SECRET.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO											
Fonte de Recurso: Recurso Livre											

Valores do tipo médio de cotação

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	54483	5602 - SERVIÇO HIDRÁULICO PREDIAL TIPO	SERV	1,0000	530,0000	530,00
Fornecedor						
96342 - ATOS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ENERGIA SOLAR LTDA					530,0000	530,00
Totalizador do tipo médio de cotação				1,0000	530,0000	530,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Conserto de vazamento de água e conserto de torneira no Ginásio Poliesportivo Marcos Pivoto - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - De acordo com art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021

Justificativa: Serviço para conserto de torneira que está com vazamento é necessária para evitar o desperdício de água, assim como o conserto de vazamento em cano de água em abaixo da estrutura de viga do prédio se faz necessário pois além de degradar a construção e causar prejuízos no prédio, o chão está cedendo devido a infiltração de água devido ao cano quebrado no Ginásio Poliesportivo.



Ordenador de Despesa