

Ordem de serviço N° 1430**Cliente**

PREFEITURA DE FLORES DA CUNHA 87843819000107 RUA ERNESTO SEGUNDO BERTOLINI 870 Bairro: CENTRO 95270000 - Flores da Cunha, RS	Número da OS	1430	Data de entrada	06/05/2025	Hora Início	00:00:00
	Data prevista	08/05/2025	Data de conclusão		Hora de Término	00:00:00

Equipamento

PLACA: ITP7H11

Número de série do equipamento**Problema****Serviços**

Descrição	Código	Horas	Preço	Valor total
PAINEL DE INSTRUMENTOS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO		1	150,00	150,00
CONERTO PLACA DO PAINEL		1	1.200,00	1.200,00
SCANNER VOLVO TECH TOOL		1	175,00	175,00
CÓDIGOS DE FALHAS		1	75,00	75,00

Total serviços	Total peças	Total da ordem de serviço
1.600,00	0,00	1.600,00

Observações do recebimentoATESTO QUE OS PRODUTOS E SERVIÇOS MENCIONADOS ACIMA FORAM REALIZADOS.
ATESTO TAMBÉM QUE ESTOU RETIRANDO O VEÍCULO DE MINHA POSSE DO ESTABELECIMENTO COM A QUILOMETRAGEM MENCIONADA NESTE DOCUMENTO.

KM 329945

Observações do Serviço**Informações do Técnico****Técnico(s):**

Concordo com os termos descritos acima.

Data ____/____/____

Assinatura do responsável