



Município de Flores da Cunha
CNPJ: 87.843.819/0001-07 Telefone: (54) 32793600
Rua São José, 2500, FLORES DA CUNHA / RS - 95270-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2026/1377**

Centro de Custo: 700 - SECRETARIA DE SAÚDE*****
Usuário Solicitante: CLEDIR PELOZATO (Usuário: cledir.pelozato)
Usuário Tramitador: CLEDIR PELOZATO (Usuário: cledir.pelozato)
Entidade: Município de Flores da Cunha

Data de Cadastro: 19/02/2026

Dados da Despesa											
Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2026	9	1	10	301	5052	2137	40	3390303900000000	MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS	52322	R\$380,00
								3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5480	
Projeto: Manter as Atividades das UBSs/ASPS											
Órgão: 9 - SECRETARIA DA SAÚDE											
Fonte de Recurso: SAUDE											
2026	9	1	10	301	5052	2137	40	3390391900000000	MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	52340	R\$170,00
								3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	5483	
Projeto: Manter as Atividades das UBSs/ASPS											
Órgão: 9 - SECRETARIA DA SAÚDE											
Fonte de Recurso: SAUDE											

Valores do tipo referência							
Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total	
1	52322	1163 - FILTRO COMBUSTÍVEL TOTAL FLEX	PÇ	1,0000	25,0000	25,00	
2	52322	3864 - FILTRO LUBRIFICANTE ÓLEO MOD.. COMPLEMENTO: MULTI	PÇ	1,0000	30,0000	30,00	
3	52322	4170 - FILTRO AR P/VEÍCULOS TIPO	PÇ	1,0000	35,0000	35,00	
4	52322	4170 - FILTRO AR P/VEÍCULOS TIPO. COMPLEMENTO: FILTRO CABINE AR CONDICIONADO	PÇ	1,0000	35,0000	35,00	
5	52322	7599 - ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 SINTÉTICO P/ MOTOR GASOLINA	L	3,4999	72,8600	255,00	
6	52340	5315 - SERVIÇO P/MANUTENÇÃO VEÍCULO	SERV	1,0000	170,0000	170,00	
Totalizador do tipo referência				8,4999	367,8600	550,00	

Complemento e Assinaturas	
Descrição	Manutenção veicular para filtros de combustível e ar do veículo Chevrolet Spin, placa JBA5E07, lotado na Secretaria de Saúde. Fundamentado no artigo 75, § 7º, da Lei 14.133/2021. Recurso Próprio. Secretaria de Saúde.
Justificativa:	Manutenção veicular para filtros de combustível e ar do veículo Chevrolet Spin, placa JBA5E07, lotado na Secretaria de Saúde. A troca dos referidos componentes é indispensável para assegurar o bom funcionamento do motor, garantindo desempenho adequado, economia de combustível e redução de emissão de poluentes. O filtro de ar é responsável por impedir a entrada de impurezas no sistema de admissão, enquanto o filtro de combustível evita que resíduos atinjam o sistema de injeção, prevenindo falhas mecânicas e desgaste prematuro das peças. Considerando que o veículo é utilizado diariamente para atendimentos, deslocamento de equipes e demais demandas da Secretaria de Saúde, a manutenção preventiva se faz necessária para evitar interrupções nos serviços públicos, bem como prevenir danos maiores que possam gerar custos elevados de reparo. Dessa forma, justifica-se a realização da manutenção visando garantir segurança, eficiência e continuidade dos serviços prestados à população.