

**Município de Flores da Cunha**

CNPJ: 87.843.819/0001-07

Telefone: (54) 32793600

Rua São José, 2500, FLORES DA CUNHA / RS - 95270-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2026/1848**

Centro de Custo: 700 - SECRETARIA DE SAÚDE.*****
Usuário Solicitante: CLEDIR PELOZATO (Usuário: cledir.pelozato)
Usuário Tramitador: CLEDIR PELOZATO (Usuário: cledir.pelozato)
Entidade: Município de Flores da Cunha

Data de Cadastro: 17/03/2026**Dados da Despesa**

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2026	9	1	10	301	5052	2137	40	3390391600000000	MANUT.CONSERV.DE BENS IMOVEIS	52338	R\$550,00
								3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PJ	5483	
Projeto: Manter as Atividades das UBSs/ASPS											
Órgão: 9 - SECRETARIA DA SAÚDE											
Fonte de Recurso: SAUDE											

Valores do tipo menor cotação

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	52338	116876 - SERVIÇO P/MANUTENÇÃO PREDIAL	SERV	1,0000	550,0000	550,00
	Fornecedor					
	95264 - CASSOL INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA				550,0000	550,00
Totalizador do tipo menor cotação				1,0000	550,0000	550,00

Complemento e Assinaturas

Descrição: Manutenção predial, com troca de torneiras na UBS Hildebrando Cardoso Pereira, desentupimento de vaso sanitário no Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi e instalação de purificador de água na base do SAMU. Fundamentado no Artigo 75, Inciso VIII, da Lei 14.133/20. Secretaria da Saúde. Recurso Próprio.

Justificativa: Manutenção predial, com troca de torneiras, desentupimento de vaso sanitário e instalação de purificador de água, itens que comprometem diretamente o funcionamento regular das unidades de saúde, a segurança dos usuários e as condições adequadas de trabalho das equipes. Na UBS Hildebrando Cardoso Pereira, a substituição de torneiras danificadas e a regulação da caixa de descarga do banheiro dos pacientes são indispensáveis para garantir condições mínimas de higiene, evitar desperdício de água e assegurar o pleno uso das instalações sanitárias, especialmente em ambiente de atendimento à saúde, onde o controle sanitário é essencial. No Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, o desentupimento de vaso sanitário no quarto andar é medida imediata, pois a indisponibilidade do sanitário pode gerar transtornos aos usuários e servidores, além de risco de insalubridade. Na Base do SAMU, a instalação de purificador de água é necessária para assegurar condições básicas de conforto e hidratação aos profissionais, que permanecem em regime de prontidão, muitas vezes por longos períodos, o que impacta diretamente na qualidade do serviço prestado à população. Dessa forma, a execução dos serviços de manutenção é imprescindível e urgente, a fim de evitar a interrupção ou precarização dos atendimentos, bem como garantir condições adequadas de higiene, salubridade e segurança nas unidades de saúde e serviços de urgência.