

 Responder  Responder a Todos  Encaminhar



qua 07/01/2026 07:55

tatiane.campiol@bormana.com.br

RES: VOLARE V8L PLACA: JDJ5D92 KM: 17504 - PM DE SÃO JERONIMO

Para transporteescolar@saojeronimo.rs.gov.br

Jéssica , boa tarde

Constatamos que o veiculo Volare V8L placa JDJ5D92 que estava aqui na nossa concessionária fazendo a revisão dos 20.000 km , precisa fazer as trocar :

- 2 amortecedores dianteiros
- 2 buchas barra estabilizadoras dianteira LD
- 2 buchas barra estabilizadoras dianteira LE
- 4 -buchas estabilizadora traseira LE
- 2 -buchas estabilizadora traseira LD
- 2 buchas amortecedores traseiro
- 1 filtro ar condicionado (está muito sujo)

Aguardo seu contato autorizando a fazer o serviço, ai encaminhamos o orçamento para a Prefeitura.

Tatiane Campiol
Administrativo / Garantia
Filial POA – Porto Alegre/RS
((51) 3371.8600
