

Item 01 - A proposta da RAZÃO Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA. CNPJ: 07.626.776/0001-60 **não atendeu ao edital, nos seguintes pontos:**

1. Foi solicitado que o monitor tivesse “Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo”, no manual do site da Anvisa tem somente a imagem abaixo do conector é redondo.



Cirúrgica São Felipe®
Produtos Para Saúde

Monitor do Paciente




Figura 1 - Manual Site da Anvisa



Figura 2 - Monitor K12 que temos

Como mostra na foto acima retirada de um monitor K12 o conector não é retangular, não atende ao edital.

Engenheiro Clínico