

Cliente

Nome: Centro de Saúde Nossa Senhora de Lourdes - Sala de Vacinas - Prefeitura de São Marcos
Endereço: Rua Raimundo Passini - 920 - Centro - CEP 95190-000
Contato: Bruna Gonçalves
Cidade/Estado: São Marcos / RS

Equipamento

Tipo: Câmara Térmica
Modelo: RVV 220
Fabricante: Indrel
Nº de Série: 50002
Identificação: 50002
Patrimônio: 019151

Solução Proposta

Serviços Tabelados			
Item	Serviços	Garantia (dias)	Valor(R\$)
1	Manutenção Corretiva Troca de Peças Indicadas	90	450.00
2	Manutenção Preventiva Manutenção Preventiva conforme Check list	90	0.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	Bateria	180-Ah / INDREL	2	2247.50	4495.00

Total Serviços + Peças:			R\$ 4945.00		
-------------------------	--	--	-------------	--	--

Dados do Orçamento

Responsável: Davi Oliveira
Prazo de Entrega: 15 dias
Validade da proposta: 30 dias
Número da OS: 13345
Frete: CIF
Estado: Pendente

Observações

Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Depósito em conta.
Valor total: R\$ 4945.00

Autorização para realização do serviço


Davi Oliveira
Responsável Orçamentista

Aprovado por

Data de Abertura: 21/08/2024 12:49:00
Data de Fechamento: 29/08/2024 13:12:09

1- Dados do Solicitante

Nome: Centro de Saúde Nossa Senhora de Lourdes - Sala de Vacinas - Prefeitura de São Marcos
Contato: Bruna Gonçalves, (54) 3 2916-428
N.Fantasia: Centro de Saúde Nossa Senhora de Lourdes - Sala de Vacinas - Prefeitura de São Marcos
Superior: Prefeitura Municipal de São Marcos
Endereço: Rua Raimundo Pessini, 920 - Centro - São Marcos/RS - CEP 95190-000

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: Câmara Térmica
Número Série: 50002
Fabricante: Indrel
Patrimônio: 019151
Modelo: RVV 22D
Identificação: 50002

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Chamado
Problema Reclamado: Revisão e Visita Diagnóstico.

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica


Check List Chamado

Descrição	Serviço :	Avaliação
Defeito Alegado	N/A	N/A
defeito Constatado	baterias com baixo cca, equipamento necessita de manutenção preventiva	✓
Serviço realizado	avaliação	✓
Peças substituídas	N/A	N/A
necessidade de orçamento	Sim	✓
Observações	Necessária troca de duas baterias 180a e uma manutenção preventiva	✓

4- Anexos




Data de Abertura: 21/08/2024 12:49:00
Data de Fechamento: 29/08/2024 13:12:09



Data de Abertura: 21/08/2024 12:49:00
Data de Fechamento: 29/08/2024 13:12:09



Assinatura do Cliente
Bruna Gonçalves



Responsável Técnico
Sandro Vaz

Cliente

Nome: Estratégia da Saúde da Família Luiz Nicoletti - Prefeitura de São Marcos
Endereço: R. São Luís - 30 - Industrial - CEP 95190-000
Contato: Daniela Boeira
Cidade/Estado: São Marcos / RS

Equipamento

Tipo: Câmara Térmica
Modelo: RVV 22D
Fabricante: Indrel
Nº de Série: 50001
Identificação: 50001
Patrimônio: 020331

Solução Proposta

Serviços Tabeledos			
Item	Serviços	Garantia (dias)	Valor(R \$)
1	Manutenção Corretiva Revisão geral, troca de componente indicado e teste funcional.	90	350.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	Bateria	180-Ah / INDREL	2	2247.50	4495.00

Total Serviços + Peças:			R\$ 4845.00		
-------------------------	--	--	-------------	--	--

Dados do Orçamento


Responsável: Davi Oliveira
Prazo de Entrega: 10 dias
Validade da proposta: 30 dias
Número da OS: 13346
Frete: CIF
Estado: Pendente

Observações

Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Depósito em conta.
Valor total: R\$ 4845.00

Autorização para realização do serviço



Davi Oliveira
Responsável Orçamentista

Aprovado por

Data de Abertura: 21/08/2024 12:49:00
Data de Fechamento: 29/08/2024 14:00:31

1- Dados do Solicitante

Nome: Estratégia da Saúde da Família Luiz Nicoletti - Prefeitura de São Marcos
Contato: Daniela Boeira, (54) 3 2916-5284
N.Fantasia: ESF Luiz Nicoletti - Prefeitura de São Marcos
Superior: Prefeitura Municipal de São Marcos
Endereço: R. São Luís, 30 - Industrial - São Marcos/RS - CEP 95190-000

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: Câmara Térmica
Número Série: 50001
Fabricante: Indrel
Patrimônio: 020331
Modelo: RVV 22D
Identificação: 50001

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Chamado
Problema Reclamado: Revisão e Visita Diagnóstica.

3.1 - Checklists

✓ conforme, X não conforme, N/A não se aplica

Check List Chamado

Descrição	Serviço :	Avaliação
Defeito Alegado	N/A	N/A
defeito Constatado	2 baterias 180a com baixa vida útil	✓
Serviço realizado	avaliação	✓
Peças substituídas	N/A	N/A
necessidade de orçamento	Sim	✓
Observações	Necessaria troca de 2 baterias de 180a	✓

Daniela Boeira
Assinatura do Cliente
Daniela Boeira

Sandro Vaz
Responsável Técnico
Sandro Vaz

04/09/2024

Cliente

Nome: Vigilância Epidemiológica - Posto de Saúde Central - São Marcos
Endereço: R. Dr. Raymundo Pessini - 920 - Centro - CEP 95190-000
Contato: Bruna Gonçalves
Cidade/Estado: São Marcos / RS

Equipamento

Tipo: Câmara Térmica
Modelo: RVV 22D
Fabricante: Indrel
Nº de Série: 38958
Identificação: 38958
Patrimônio: 014744

Solução Proposta

Serviços Tabelados			
Item	Serviços	Garantia(dias)	Valor(R\$)
1	Manutenção Corretiva Troca de Peças Indicadas	90	350.00

Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	Bateria	180-Ah / INDREL	2	2247.50	4495.00
2	Kit completo compressor.	4°C / INDREL	1	2895.00	2895.00
3	Micro Motor/Forçador	Interno/externo / INDREL	1	675.00	675.00
4	Gás refrigerante, solda e filtros	0°C a 8°C	1	499.00	499.00


Total Serviços + Peças:	R\$ 8914.00
--------------------------------	--------------------

Dados do Orçamento

Responsável: Davi Oliveira
Prazo de Entrega: 15 dias
Validade da proposta: 30 dias
Número da OS: 13344
Frete: CIF
Estado: Pendente

Observações**Pagamento**

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Depósito em conta.
Valor total: R\$ 8914.00

Autorização para realização do serviço

Davi Oliveira
Responsável Orçamentista

Aprovado por

1- Dados do Solicitante

Nome: Vigilância Epidemiológica - Posto de Saúde Central - São Marcos
Contato: Bruna Gonçalves, (54) 3 2916-428
Superior: Prefeitura Municipal de São Marcos
Endereço: R. Dr. Raymundo Pessini, 920 - Centro - São Marcos/RS - CEP 95190-000

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: Câmara Térmica Patrimônio: 014744
Número Série: 38958 Modelo: RVV 22D
Fabricante: Indrel Identificação: 38958

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Chamado
Problema Reclamado: Revisão e Visita Diagnóstico.

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Check List Chamado

Descrição	Serviço :	Avaliação
Defeito Alegado	Não gela	✓
defeito Constatao	Forçador do condensador queimado, baterias sem vida útil, inversor de frequência queimado, compressor sem compressão	✓
Serviço realizado	avaliação	✓
Peças substituídas	N/A	N/A
necessidade de orçamento	Sim	✓
Observações	Necessária troca das duas baterias estacionárias de 180a, o inversor de frequência e Forçador do condensador, também será necessária troca do compressor 127 1/5 pelo fato do tempo que trabalhou super aquecido sem o Forçador	✓

Assinatura do Cliente
Bruna Gonçalves

Responsável Técnico
Sandro Vaz