

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Plano de Trabalho

v1.
1099999

PROTOCOLO Nº REC-RS-4309100-20240614-05

UF: RS	MUNICÍPIO: Gramado		SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		DATA DA OCORRÊNCIA: 29/04/2024	

1. Dados Cadastrais

Órgão Proponente:				CNPJ:	
PREFEITURA DE GRAMADO				88.847.082/0001-55	
Responsável			Cargo		CPF
Vanderléia Aparecida Faistauer			Cadastrador do Sistema		662.177.760-49
Endereço:					
AV. DAS HORTÊNCIAS, 2029 - CENTRO					
Cidade:	UF:	C.E.P.:	Telefone:		Tipo da meta:
Gramado	RS	95670-000	(54) 3286-0200		Infraestrutura Pública

2. Outros Partícipes

3. Objeto

Descrição:		
Contenção com cortina atirantada e Reconstrução Asfáltica, em ruas urbanas do município de Gramado, com a execução de contenção e pavimentação asfáltica em trechos danificados, em função de diversos movimentos de massas decorrentes ocorridas pelo desastre ocorrido em 29/04/2024, e reconhecido por meio da Portaria Federal nº 1802/2024 de 31 de maio de 2024, vinculada ao Decreto nº 1759/2024.		
Desastre:	Data da Ocorrência:	Portaria de Reconhecimento:
Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	29/04/2024	1802 (31/05/2024)

4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta			
1	Identificação			Grupo/Subgrupo
	Reconst. trechos Ruas Henrique Bertoluci 120m,Guilherme Dal Ri 150m,Afonso Obeher 70m,B. Piratini Norte,área de intervenção 13.500 m²,contemplando solo grampeado 220m²,Cort. Atirantada 920m²,Cort. estacas justapostas 155m²,muro Gabião 1040m³,pav. 2210m²			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (URBANA)
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização
	13500	M2	R\$ 12.930.000,00	29º 22' 34" S 50º 52' 59" O
VALOR TOTAL			R\$ 12.930.000,00	

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria nº 3.033/2020 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Gramado, 26 de Novembro de 2025

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Gramado, 26 de Novembro de 2025

Nestor Tissot
211.188.250-04




Relatório de Diagnóstico

UF: RS	MUNICÍPIO: Gramado	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	DATA DA OCORRÊNCIA: 29/04/2024	

1. Localização PT v1.

REC-RS-4309100-20240614-05	
Meta 1: Reconst. trechos Ruas Henrique Bertolucci 120m,Guilherme Dal Ri 150m,Afonso Obeher 70m, B. Piratini Norte,área de intervenção 13.500 m², contemplando solo grampeado 220m²,Cort. Atirantada 920m²,Cort. estacas justapostas 155m², muro Gabião 1040m³,pav. 2210m²	Ação pretendida (X) Reconstrução Total () Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS	Localização
29º 22' 34" S 50º 52' 59" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?
As chuvas dos dias 01 e 02/05/2024, ainda mais intensas que no evento anterior, potencializaram as instabilidades existentes e nesse último evento chuvoso provocou trinca, rachaduras, buracos e desmoronamento de trechos da pavimentação existente, indicando a necessidade de uma solução imediata nessas ruas.
2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?
No local foram feitas diversas vistorias logo após a ocorrência do evento, e após o evento foi feito a limpeza do local com a retirada de terra, e onde desmoronou a pavimentação foi feito um provisório com pedras para que os moradores possam passar.
2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?
2000

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Moradores do bairro foram evacuados devido à grande movimentação de massa onde ficaram impedidos de usar suas residências, de trabalhar, acarretando prejuízos psicológico e financeiro, empresas fechadas por não ter acesso com ruas bloqueadas impedindo moradores e munícipes de circulação. Moradores do bairro foram evacuados devido à grande movimentação de massa onde estão impedidos de usar suas residências, de trabalhar, acarretando prejuízos psicológico e financeiro, empresas fechadas por não ter acesso com ruas bloqueadas impedindo moradores e munícipes de circulação.

Vanderléia Aparecida Faistauer
662.177.760-49

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Rua com desmoronamento de casas, onde precisa ser feito contenção.



Gramado, RS, Brasil
Rua Afonso Obber
Lat. 29°22'35.04"S
Lon. 50°52'56.99"O

Legenda:

Rua danificada com movimentação de massa.



Gramado, RS, Brasil
Rua Afonso Obecher
Lat. 29°22'35.24"S
Lon. 50°52'57.31"O

Legenda:

Rua danificada.



Gramado, RS, Brasil
Rua Afonso Obcher
Lat. 29°22'34.97"S
Lon. 50°52'55.45"O

Legenda:

Movimento de massa, precisamos fazer contenção e reconstrução da pavimentação