

P-1 14/2023
Com 186/2023

São Gonçalo, terça-feira, 15 de agosto de 2023

Cliente: Fundacao Hospitalar Santa
Representado: HST
A/C: ENF.MICHELE SALLES

LAUDO.PS WO-00848993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE SÉRIE
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	9013

- ☐ Motor Cirúrgico Aesculap
☐ Console eletrônico

- ☐ Pedal
☒ Bateria

☐ Outros: _____

EFEITO RELATADO PELO CLIENTE
CORRETIVA

SERVIÇO SOLICITADO PELO CLIENTE
NÃO INFORMADO

Manutenção Preventiva vigente nos últimos 12 meses ?

- ☐ S/R ☐ N/IF ☐ SIM ☒ Não, data do vencimento: 2017-08

TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO

- ☐ Reclamação do cliente (PAR/Q)
☐ Contrato
☒ Orçamento


- ☐ Garantia de venda
☐ Garantia de serviço
☐ Revisão / Inspeção

AValiação TÉCNICA



Identificação do produto

512146




Rompimento do sistema de isolamento.



Não foram identificados danos acentuados nos componentes eletrônicos, apenas sujeidade e desgaste natural de uso.



Partes e peças do equipamento.



Data sugestão para a próxima preventiva. 2017-08

FALHAS ENCONTRADAS

- Rompimento do sistema de isolamento.
- Acumulo excessivo de sujidades.
- Preventiva vencida.

SERVIÇOS NECESSÁRIOS

- Manutenção preventiva.
- Troca do pack de bateria.
- Varredura eletrônica.
- Limpeza dos componentes.

OBSERVAÇÕES

- A faixa de temperatura recomendada para o armazenamento em longo prazo de células NiMH é de 20 a 30°C.
- Devem-se armazenar as baterias num local seco com baixa umidade, sem gases.
- Caso o equipamento não passe nos testes finais, o mesmo terá sua cotação cancelada.

PASSÍVEL DE REPARO ?

☒ Sim

☐ Não, Justificativa:

☐

Descontinuado

☐

Obsoleto

☐

Reparo não aplicável

☐ Reparo inviável

☐ Solicitar substituição do produto

☐ Análise de qualidade (Matriz)

Autor: Márcio Damaceno

Márcio Damaceno
Matrícula: 5611987

Assinatura:

Avaliado por: Glêdes Bispo

Assinatura:

Glêdes Bispo
Matrícula 5612990

São Gonçalo, terça-feira, 15 de agosto de 2023

Cliente: Fundacao Hospitalar Santa

Representado: HST

A/C: ENF.MICHELE SALLES

LAUDO.PS WO-00848992

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE SÉRIE
GA676	ACCULAN ACUMULADOR NIMH	26771

- ☐ Motor Cirúrgico Aesculap
☐ Console eletrônico

- ☐ Pedal
☒ Bateria

☐ Outros: _____

EFEITO RELATADO PELO CLIENTE

CORRETIVA

SERVIÇO SOLICITADO PELO CLIENTE

NÃO INFORMADO

Manutenção Preventiva vigente nos últimos 12 meses ?


☐ S/R ☐ N/IF ☐ SIM ☒ Não, data do vencimento: 2020-01

TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO


- ☐ Reclamação do cliente (PAR/Q)
☐ Contrato
☒ Orçamento

- ☐ Garantia de venda
☐ Garantia de serviço
☐ Revisão / Inspeção


AValiação Técnica



Identificação do produto




Rompimento do sistema de isolamento.



Não foram identificados danos acentuados nos componentes eletrônicos, apenas sujidade e desgaste natural de uso.



Partes e peças do equipamento.



Data sugestão para a próxima preventiva. 2020-01

FALHAS ENCONTRADAS

- Rompimento do sistema de isolamento.
- Sujidades.
- Preventiva vencida.

SERVIÇOS NECESSÁRIOS

- Manutenção preventiva.
- Troca do pack de bateria.
- Varredura eletrônica.
- Limpeza dos componentes.

OBSERVAÇÕES

- A faixa de temperatura recomendada para o armazenamento em longo prazo de células NiMH é de 20 a 30°C.
- Devem-se armazenar as baterias num local seco com baixa umidade, sem gases.
- Caso o equipamento não passe nos testes finais, o mesmo terá sua cotação cancelada.

PASSÍVEL DE REPARO ?

☒ Sim

☐ Não, Justificativa:

☐

Descontinuado

☐ Reparo inviável

☐

Obsoleto

☐ Solicitar substituição do produto

☐

Reparo não aplicável

☐ Análise de qualidade (Matriz)

Autor: Márcio Damaceno

Márcio Damaceno
Matrícula: 5611987

Assinatura:

Avaliado por: Glêdes Bispo

Assinatura:

Glêdes Bispo
Matrícula 5612990

Emissor

B.Braun CD Guaxindiba
CNPJ.: 31.673.254/0010-95
Estrada Guaxindiba , 1990
São Gonçalo - Guaxindiba - RJ
24722-030
BRAZIL
Telefone: +55 21 9999-9999

Orçamento No.: 5164769**Data:** 16.08.2023**Cliente No.:** 20048869

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

CNPJ: 89.421.259/0001-10

Pedido Cliente: WO-00848993**Validade até:** 16.09.2023**Cond. Pagto.:** Pagamento liqu. dentro 30 dias**Frete:** DAP**Observações:**

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha

Equipamento: GA676

Série: 9013

Orçamento

Material	Descrição	Qtde	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GA676824	PACOTE BATERIAS	1,000	PEÇ	1.939,97	1.939,97
GA676213	SELO DE PROTEÇÃO	1,000	PEÇ	16,86	16,86
900076	MÃO DE OBRA MOTOR AESCULAP	1,830	UA	330,00	603,90
Total					2.560,73

"Prazo de entrega (a partir do recebimento deste orçamento) assinado pelo cliente): 20 dias para produtos de linha e 55 dias para produtos especiais."

☐ Autorizamos o orçamento☐ Rejeitamos o orçamento

Data

Assinatura

Al. Luizotto
Marica

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the data collected during the study. It includes a table of the data and a discussion of the results. The data shows that there is a significant correlation between the variables studied.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It compares the results with the expectations of the study and discusses the implications of the findings. It also suggests some possible reasons for the results and offers some suggestions for further research.

4. The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides some final thoughts on the subject. It also includes some recommendations for future research.

5. The fifth part of the report is a list of references. It includes a list of the books, articles, and other sources used in the study. The references are listed in alphabetical order.

6. The sixth part of the report is an appendix. It includes a list of the figures and tables used in the study. The appendix is organized into sections corresponding to the figures and tables.

7. The seventh part of the report is a glossary. It includes a list of the terms used in the study and their definitions. The glossary is organized into sections corresponding to the terms.

8. The eighth part of the report is a list of abbreviations. It includes a list of the abbreviations used in the study and their full names. The list is organized into sections corresponding to the abbreviations.

9. The ninth part of the report is a list of acknowledgments. It includes a list of the people and organizations that helped in the study. The acknowledgments are organized into sections corresponding to the people and organizations.

10. The tenth part of the report is a list of footnotes. It includes a list of the footnotes used in the study. The footnotes are organized into sections corresponding to the footnotes.

[Handwritten signature]
10/10

Emissor

B.Braun CD Guaxindiba
CNPJ.: 31.673.254/0010-95
Estrada Guaxindiba , 1990
São Gonçalo - Guaxindiba - RJ
24722-030
BRAZIL
Telefone: +55 21 9999-9999

Orçamento No.: 5164768**Data:** 16.08.2023**Cliente No.:** 20048869

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

CNPJ: 89.421.259/0001-10

Pedido Cliente: WO-00848992**Validade até:** 16.09.2023**Cond. Pagto.:** Pagamento liqu.dentro 30 dias**Frete:** DAP**Observações**

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha
Equipamento: GA 676
Série: 26771

Orçamento

Material	Descrição	Qtde	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GA 676824	PACOTE BATERIAS	1,000	PEÇ	1.939,97	1.939,97
GA 676213	SELO DE PROTEÇÃO	1,000	PEÇ	16,86	16,86
900076	MÃO DE OBRA MOTOR AESCULAP	1,830	UA	330,00	603,90
Total					2.560,73

"Prazo de entrega (a partir do recebimento deste orçamento assinado pelo cliente): 20 dias para produtos de linha e 55 dias para produtos especiais."

☐ Autorizamos o orçamento☐ Rejeitamos o orçamento

Data

Assinatura

*Assinado
Marco*

