



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Venâncio Aires, 799 - CEP 90040-193 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

FICHA DE AVALIAÇÃO VEICULAR

Data: 17/ 04 / 2026

Veículo: Marca/modelo M. BENZ/1318 L	HHW-3178	Combustível: DIESEL
Ano/Modelo: 2008/2008	Km rodado: 279.485	

Classifique o estado como Novo, Bom, Regular, Reparar ou Substituir.

Verificação Externa		Estado		Mecânica	Estado		Acidentes	Estado
Capô dianteiro		Regular		Caixa	Reparar		Frontal	–
Capô traseiro		Não se aplica		Embreagem	Substituir		Lateral	–
Lateral dian. direita		Regular		Escapamento	Substituir		Traseiro	–
Lateral dian. esquerda		Regular		Freios	Reparar		Capotagem	–
Lateral tras. direita		Regular		Motor	Reparar			
Lateral tras. esquerda		Regular		Suspensão	Reparar		Área Interna	Estado
Para-choque dianteiro		Regular					Bancos dianteiros	Regular
Para-choque traseiro		Não se aplica					Bancos traseiros	Não se aplica
Pneus dianteiros		Bom					Forração do teto	Regular
Pneus traseiros		Bom		Elétrica	Estado		Laterais	Regular
Porta direita dianteira		Regular		Faróis	Reparar		Carpetes	Regular
Porta direita traseira		Não se aplica		Sinaleira	Reparar		Painel / Comandos	Regular
Porta esquerda dianteira		Regular		Vidros elétricos	Reparar			
Porta esquerda traseira		Não se aplica		Ventilação / Ar quente	Reparar		Aspectos Gerais	Estado
Teto		Regular		Retrovisores elétricos	Reparar		Pintura	Regular
Vidros		Bom		Alarmes	Reparar		Frisos	Bom

			Travamentos	Reparar		Interior	Regular
			Bateria	Ausente		Porta-Malas	Não se aplica
Acessórios		Estado	Valor FIPE março/2026			Valor com Deságio	
Ar Condicionado	Não se aplica		R\$ 145.597,00			R\$ 58.238,80	
Ferramentas / Estepe	Ausente						
Manuais	Ausente		Valor definido pela Comissão de Avaliação			R\$ 38.187,98	

* Pneus bons, porém, muito tempo parados

** VEÍCULO AFETADO PELA ENCHENTE DE 2024.

Este lote 1, caminhão MB 1318L, ano 2008, foi atingido até o assoalho da cabine (mal encostando nos pedais) e ficou aproximadamente 20 dias nessa situação, ou seja, parcialmente submerso, comprometendo o sistema elétrico e mecânico do veículo.

Seguem abaixo as assinaturas dos membros da Comissão de Avaliação.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Rijo Tiba, Técnico(a) do Poder Judiciário**, em 24/04/2026, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Duarte do Amaral Júnior, Analista do Poder Judiciário**, em 24/04/2026, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Silveira de Andrades, Chefe de Serviço**, em 24/04/2026, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raffael Faraco da Rosa, Técnico(a) do Poder Judiciário**, em 24/04/2026, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9348392** e o código CRC **FCC657F3**.