

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**

Estado do Rio Grande do Sul

SGG – Secretaria Geral de Governo

E-mail: depro.sgg@saoleopoldo.rs.gov.br


Telefone: (51) 2200-0280

Endereço: Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – 2º andar


Memorando nº 086/2025**São Leopoldo, 15 de maio de 2025.****De:** Diretoria de Edificações e Projetos – DEPRO / SGG**Para:** Secretaria de Compras e Licitações – SECOL**Assunto: Resposta ao Memorando Nº 535/2025**


Prezados,


Conforme análise técnica referente à CCE 10002/2025 - UBS Centro do Idoso, informamos que a empresa ENGESINOS ENGENHARIA LTDA **atendeu ao exigido** no item 9.5. Qualificação Técnica.


Renata Serafin de Albernard
CAU A143702-0
Arquiteta e Urbanista
Fiscal


Cladir Schneider
CREA/RS 82.909-D
Engenheiro Civil
Diretor do DEPRO


Kelbe Gonçalves Rodrigues
Gestor
80545




Kelbe Gonçalves Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura de São Leopoldo - RS

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil

OBRA	CAT	ATESTADO	ART	ÁREA	50%							Atende	Não Atende	
					Fundações	Cobertura	Estrutura	Alvenarias	Pintura	Hidráulica	Elétrica			
Execução Reforma Município de Porto Alegre - Microrregião 7 Restinga	1831752	94483 a 94488	10782203 / 10550670					X	X	X	X		X	O Atestado apresentado está incompleto, faltam as páginas 2, 4 e 6. Não está clara a m² total da área reformada.
Manutenção dos telhados Sede DMLU - Prefeitura de Porto Alegre	1757646	82974	9677622	303m²		X							X	Obra não correlata.
Adequação da sala de reuniões do Comando Militar do Sul		1	101.15698					X	X				X	Sem CAT e sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT.
Serviço de Manutenção Corretiva em Sistema de Alarme para Proteção contra Incêndio - CORSAN													X	Sem CAT, sem Atestado, sem RRT. Ordem de compra não é válida para comprovação. Obra não correlata.
Instalação de Dispositivo de Proteção contra Surtos DPS, emissão e laudo CPRM			9083654										X	Sem CAT. RRT não está no nome do Proponente. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Fornecimento e Serviços de Instalação de Sistema de Proteção contra surtos DPS e Manutenção da Subestação de Energia Elétrica - CQS Soldas Especiais LTDA													X	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Execução de obra de recuperação da rede de Média Tensão que alimenta as instalações da Barragem e Eclusa do Anel de Dom Marco, no município de Rio Pardo/RS.			9760958 e 9806033										X	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.

OBRA	CAT	ATESTADO	ART	ÁREA	Fundações	Cobertura	Estrutura	Alvenarias	Pintura	Hidráulica	Elétrica	Atende	Não Atende	
Colocação de calhas - Prefeitura de Viamão													x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Instalação de calhas - Brigada Militar RS													x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Instalação de calhas - CEASA / RS													x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Adequação das dependência da Superintendência Regional de POA - CPRM			8894419										x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT.
Adequação das dependência do Laboratório de Petrologia e Litoteca - CPRM			8878421										x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT.
Instalação de Calhas e Algerozes no Hospital Cristo Redentor - GHC													x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Fornecimento e Instalação mictórios - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha													x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Instalação e tratamento de superfícies - Ministério da Defesa - Exército			9872718										x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Fornecimento e Instalação de Estrutura Metálica para Caixa D'água - IRGA			9760958 e 9806033										x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.

OBRA	CAT	ATESTADO	ART	ÁREA	Fundações	Cobertura	Estrutura	Alvenarias	Pintura	Hidráulica	Elétrica	Atende	Não Atende	
Fornecimento e Instalação de corrimão - Ministério Público RS													x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Adequação de PPCI - Ministério Público RS													x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Serviços de engenharia - SEAPI DDPA		1											x	Sem CAT, sem RRT. Sem Atestado. Nota de empenho não é válida para comprovação. Obra não correlata.
Instalação escada emergência - SEAPI													x	Sem CAT, sem RRT. Sem Atestado. Termo de Contrato não é válida para comprovação. Obra não correlata.
Instalação de corrimão duplo e guarda-corpo - Butiã RS													x	Sem CAT, sem RRT. Sem Atestado. Autotização de serviço não é válida para comprovação. Obra não correlata.
Execução Inspeção de cilindro/vaso de pressão para líquidos CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAP	1686/2021		1,72021E+12										x	Sem RRT. Atestado sem número. Obra não correlata.
Inspeções de Vasos de Pressão (VP) - CGT Eletrosul			10698008										x	Sem CAT. Atestado sem vínculo com CAT. Obra não correlata.
15 Vasos de Pressão - Embrapa Trigo Passo Fundo			9924144											Sem CAT. Atestado sem vínculo com CAT. Obra não correlata.
Manutenção Caldera - Exército Brasileiro	1836231	98431	10875431											Sem ART. Obra não correlata.
Ensaio Vaso de Pressão - Eletrosul	1732427	82883 e 82884	9694320										x	Sem ART. Obra não correlata.

OBRA	CAT	ATESTADO	ART	ÁREA	Fundações	Cobertura	Estrutura	Alvenarias	Pintura	Hidráulica	Elétrica	Atende	Não Atende	Sem ART. Sem CAT. Atestado sem número. Obra não correlata.
Inspeção Válvulas - Consorcio Contreas														Apresentou CAT, Atestado e Contrato de Prestação de Serviço.
Recuperação Presídio - SUSEPE Erechim	2115716	233976 a 233979	10444109 / 11166444				288m²					x		Sem ART, Sem CAT. Atividade não correlata. Metragem insuficiente.
Recuperação Marquise, Laje, Platibanda - EEM Coronel Pedro Osório, Pelotas RS		203335 a 203337	10374334	85,77m²									x	Sem ART, Sem CAT. Atestado sem número.
Manutenção de piso - Exército			10049842	170m²									x	Sem RRT. Sem CAT. Atestado sem número.
Adequação de sala - Exército			10115698						243,95m²				x	Sem RRT. Sem CAT. Atestado sem número.
Reforma 3 hidrômetros - IRGA			9181212										x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Recuperação Presídio Estadual - SUSEPE													x	Atestado sem número. Sem CAT. Sem ART.
Pintura - Correio													x	Atestado sem número. Sem CAT. Sem ART.
Placa Saída - Hospital de Clínicas													x	Atestado sem número. Sem CAT. Sem ART. Obra não correlata.

OBRA	CAT	ATESTADO	ART	ÁREA	Fundações	Cobertura	Estrutura	Alvenarias	Pintura	Hidráulica	Elétrica	Atende	Não Atende	Sem ART. Sem CAT. Atestado sem número. Obra não correlata.
Inspeção Válvulas - Consorcio Contreas														Apresentou CAT, Atestado e Contrato de Prestação de Serviço.
Recuperação Presídio - SUSEPE Erechim	2115716	233976 a 233979	10444109 / 11166444				288m²					x		Sem ART, Sem CAT. Atividade não correlata. Metragem insuficiente.
Recuperação Marquise, Laje, Platibanda - EEM Coronel Pedro Osório, Pelotas RS		203335 a 203337	10374334	85,77m²									x	Sem ART, Sem CAT. Atestado sem número.
Manutenção de piso - Exército			10049842	170m²									x	Sem RRT. Sem CAT. Atestado sem número.
Adequação de sala - Exército			10115698						243,95m²				x	Sem RRT. Sem CAT. Atestado sem número.
Reforma 3 hidrômetros - IRGA			9181212										x	Sem CAT, sem RRT. Atestado sem número e vínculo com CAT. Obra não correlata.
Recuperação Presídio Estadual - SUSEPE													x	Atestado sem número. Sem CAT. Sem ART.
Pintura - Correio													x	Atestado sem número. Sem CAT. Sem ART.
Placa Saída - Hospital de Clínicas													x	Atestado sem número. Sem CAT. Sem ART. Obra não correlata.