

Orçamento



FORNECEDOR: CONSERT AR REFRIGERAÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA JACARANDA, 442

CNPJ: 46.758.111/0001-62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

CNPJ: 91.558.650/0001-02

VEÍCULO: ambulância montana

PLACA: IZE 0G62

UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Conserto de mal contato no chicote do ar condicionado, limpeza na caixa evaporadora e complemento de gas	RS:350,00
	TOTAL	RS:350,00

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2024

Assinado por: [assinatura]



Oficina do Wilson

Celular: (53) 9.8124-4081 Celular: (53) 9.8428-5499 E-Mail: oficinadowildson@bol.com.br

Endereço: Rua das Azaléias 152 | Centro | Morro Redondo - Rio Grande do Sul (RS)

CNPJ: 14.516.055/0001-63

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Morro Redondo **CPF/CNPJ:** 91.558.650/0001-02

Endereço: Av. dos Pinhais 53 | Centro | Morro Redondo - Rio Grande do Sul (RS) - 96150-000

Veículo - Placa: IZE0G62 **Marca:** Chevrolet **Modelo:** Montana **Ano Fab:** 2019 **Ano Mod:** 2019

Código	Produto	Valor Unitário	Quantidade	Total	Tipo
209	Serviço de conserto de mal contato no chicote do ar condicionado, limpeza na caixa evaporadora e complemento de gás.	R\$ 360,00	1	R\$ 360,00	Serviço

Tota. em Produtos: R\$ 0,00; Total em Serviços: R\$ 360,00 Quantidade de itens no orçamento: 0

Valor Total: R\$ 360,00

14.516.055/0001-63

WILDSO BONE MANN BRUNO

Rua das Azaléias, 152

CEP: 96150-000 Morro Redondo/RS

William Bruno