

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM MÓVEL

Caçamba basculante Truck

VALOR FINAL ESTIMADO PARA VENDA

R\$ 5.000,00

Finalidade	Avaliação estimativa de bem móvel para fins de referência patrimonial e eventual alienação em leilão público.
Base documental	Ficha técnica e avaliação administrativa do bem, complementada por registro fotográfico apresentado.
Metodologia	Avaliação pelo valor de venda informado na ficha, considerando dimensões, características construtivas, condição visual e liquidez em venda pública.
Critério de prudência	Valor adotado de forma conservadora, considerando bem usado, ausência de teste operacional do sistema hidráulico e venda no estado em que se encontra.

Observação: o presente documento não substitui vistoria técnica completa, teste hidráulico, inspeção estrutural aprofundada ou verificação de compatibilidade com caminhão específico. A avaliação reflete os elementos fornecidos e o estado aparente demonstrado nas imagens.

1. IDENTIFICAÇÃO DO BEM

Campo	Informação
Descrição	Caçamba basculante Truck
Dimensões informadas	A 100 cm x L 240 cm x C 490 cm
Componentes principais	02 pistões hidráulicos e tampa traseira
Valor de venda informado	R\$ 5.000,00
Estado visual aparente	Usada, com sinais de desgaste, oxidação superficial e conservação regular, conforme registro fotográfico.
Origem da avaliação	Ficha de informações e fotografias do bem.

Trata-se de caçamba basculante para caminhão truck, de estrutura metálica, com medidas informadas de 100 cm de altura, 240 cm de largura e 490 cm de comprimento, equipada com dois pistões hidráulicos e tampa traseira. Pelas fotografias, verifica-se bem usado, exposto em pátio, com pintura azul, marcas de utilização, pontos de oxidação superficial e sinais compatíveis com uso operacional anterior.

2. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação foi elaborada a partir da ficha de informações do bem e do registro fotográfico apresentado, considerando a natureza do equipamento, dimensões, componentes, utilidade operacional, estado visual aparente, liquidez e condições típicas de alienação em leilão público.

Critério	Aplicação ao caso concreto
Natureza do bem	Caçamba basculante metálica destinada à instalação em caminhão truck.
Dimensões	Aproximadamente 100 cm de altura, 240 cm de largura e 490 cm de comprimento, conforme ficha apresentada.
Sistema hidráulico	Presença de dois pistões hidráulicos, sem teste de funcionamento informado.
Estado visual	Fotografias indicam desgaste por uso, sujidade, pontos de oxidação e exposição em pátio.
Liquidez	Bem com mercado específico, dependente de compatibilidade com caminhão e eventual custo de remoção/instalação.

3. DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO

Descrição	Valor
Valor de venda indicado na ficha	R\$ 5.000,00
Ajuste por condição de leilão	Já considerado no valor de venda informado
Valor final estimado	R\$ 5.000,00

VALOR FINAL ESTIMADO**R\$ 5.000,00**

O valor de R\$ 5.000,00 foi mantido conforme a ficha técnica, pois se mostra compatível com a condição de bem usado, com sinais aparentes de desgaste e necessidade de verificação do sistema hidráulico antes de eventual uso operacional. A avaliação também considera que a caçamba não foi testada, depende de remoção e de instalação em veículo compatível, fatores que reduzem a liquidez em relação à venda comum de mercado.

4. ANÁLISE TÉCNICA DO ESTADO DO BEM

As imagens demonstram estrutura metálica íntegra em seu conjunto geral, porém com sinais visíveis de desgaste decorrente do uso, oxidação superficial, sujidade e exposição ao tempo. A tampa traseira e as laterais aparecem presentes, assim como o sistema de basculamento por dois pistões hidráulicos, sem que haja comprovação fotográfica ou documental de funcionamento.

Por se tratar de equipamento acessório, o valor de mercado depende não apenas da conservação física, mas também da compatibilidade dimensional e estrutural com o caminhão em que será instalado, bem como dos custos de retirada, transporte, adaptação e eventual manutenção do sistema hidráulico.

5. CONCLUSÃO

Com base na ficha técnica apresentada, nas dimensões informadas e no registro fotográfico, conclui-se que a Caçamba basculante Truck, medindo A 100 cm x L 240 cm x C 490 cm, equipada com 02 pistões hidráulicos e tampa traseira, apresenta valor final estimado de R\$ 5.000,00.

O valor é compatível com a condição visual do bem, com sua finalidade operacional, com a ausência de teste de funcionamento e com a modalidade de venda no estado em que se encontra.

Gustavo Turani
Leiloeiro Público Oficial

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

As fotografias abaixo documentam o estado visual aparente do bem, servindo como apoio à identificação, conservação externa e contextualização da avaliação.

Foto 1 - Vista lateral em detalhe da caçamba, demonstrando estrutura metálica, laterais e sinais de uso/oxidação.



Foto 2 - Vista lateral ampla, com visualização do comprimento, altura das laterais e tampa traseira elevada.



Foto 3 - Vista lateral oposta, evidenciando conjunto metálico, estado geral e pontos de oxidação.



7. FONTE DOCUMENTAL

Ficha de informações do bem, contendo descrição, dimensões, componentes principais e valor de venda sugerido.

Fotografias fornecidas para comprovação do estado visual aparente da caçamba basculante, com registros de localização/data por aplicativo NoteCam.