

LVM N.º 01/25	LAUDO DE VISTORIA MECÂNICA	Cristiano R. Basso Eng. Mecânico
----------------------	-----------------------------------	---

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Ametista do Sul	CEP	98465-000
Ender.	Bento Gonçalves	Nº	1143	Bairro	Centro
CNPJ	92.411.156/0001-83	Fone	55 3752 1487	Resp.	Sec. Educação

DADOS DO VEÍCULO					
Marca	Volkswagen	Modelo	15.190 EOD E. ED ORE	Renavan	458464570
Placa	ISX8C02	Chassi	9532882WOCR231591	Ano/Mod	2011/2011
KM	127.530 KM	Motor	4 Cilindros, MWM	Potência	185 CV
Comb.	Diesel	Cor	Amarelo	Lotação	48 passag.



Ônibus transporte escolar.

ESTOFAMENTO	DEFEITOS
	- Sete bancos dos passageiros rasgados/vandalizados.

BANCOS DOS PASSAGEIROS	DEFEITOS
	- Os suportes de fixação dos bancos dos passageiros estão podres, soltos.

TETO	DEFEITOS
	- Infiltração no teto do ônibus, principalmente parte frontal.

VOLANTE	DEFEITOS
	- Volante do motorista todo descascado.

TACÓGRAFO	DEFEITOS
	- Mesa porta disco de tacógrafo não abre, botão de abertura danificado.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DEFEITOS
	- Manutenção preventiva dos principais componentes do ônibus: Motor Caixa de marchas Diferencial

**DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E SERVIÇOS
ÔNIBUS ISX8C02**

PEÇAS	Quant
Volante de direção	01
Filtro de ar principal	01
Filtro separador de água	01
Filtro de combustível	01
Filtro de lubrificação do motor	01
Óleo do motor 15W40 CI4 (litros)	15
Óleo do diferencial 85W140 GL5 (litros)	22
Óleo da caixa de marchas (litros)	05


SERVIÇOS	Quant.
Conserto do estofamento	07
Consertar ou substituir suporte de fixação dos bancos dos passageiros	12
Vedação do teto	01
Substituir volante do motorista	01
Conserto do tacógrafo	01
Manutenção preventiva substituir óleo e filtros do motor, diferencial e caixa de marchas	01

DADOS DO VISTORIADOR

Dados Empresa	BRITAGEM e ENGENHARIA BASSO MC LTDA – CREA RS 215581				
Vistoriador	Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
CNPJ	03.952.762/0001-86	Fone	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

CONCLUSÃO:

Conclui-se que o veículo necessita dos componentes e serviços descritos para manter uma boa condição de transporte escolar.



Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Município de Ametista do Sul

Planalto, 30 de dezembro de 2025.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Número
13268810

Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS111956	Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO	E-mail: bassocr@gmail.com
RNP: 2208931661	Título: Engenheiro Mecânico	
Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME	Nr.Reg.: 215581	

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL	E-mail: pmasedu@hotmail.com
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 1143	Telefone: 55 3752 1614
Cidade: AMETISTA DO SUL	Bairro: CENTRO
	CPF/CNPJ: 92411156000183
	CEP: 98465000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL	CPF/CNPJ: 92411156000183
Endereço da Obra/Serviço: Avenida BENTO GONÇALVES 1143	CEP: 98465000 UF: RS
Cidade: AMETISTA DO SUL	Bairro: CENTRO
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Valor Contrato(R\$): 2.800,00
Data Início: 01/05/2024 Prev.Fim: 01/05/2032	Honorários(R\$):
	Ent.Classe: ASERMAU

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Consultoria	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais	100,00	UN
Consultoria	Veículos Automotores	100,00	UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/07/2024

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima CRISTIANO ROGERIO BASSO Profissional	De acordo MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL Contratante
---------------------	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA